


令和7年度の工事の様子(12月撮影)

1



令和7年度の工事の様子(12月撮影)

2

長谷川橋下流



令和7年度の工事の様子(12月撮影) 進捗率:50%

長谷川橋上流

作業内容：既設ブロック撤去、掘削、ブロック設置

右岸下流側から撮影



長谷川橋下流

作業内容：ブロック設置

右岸上流側から撮影

