

令和3年度（夏） 河川、ダムの安全利用点検の実施結果について

管理事務所名	河川名	点検箇所	点検月日	点検結果及び対策
遠軽開発事務所	湧別川	湧別町 富美築堤（カヌーポート） ・低水路	7月13日	異常なし
		遠軽町 遠軽パークゴルフ場付近 ・堤防護岸		異常なし
		遠軽町 遠軽橋付近 ・低水護岸、高水敷		異常なし
	渚滑川 紋別市 渚滑橋付近 ・低水護岸	異常なし		
北見河川事務所	常呂川	北見市 春光町グラウンド～香りゃんせ公園 ・階段護岸、スロープ	7月7日	異常なし
		北見市 若松大橋～南町球技場 ・階段護岸、スロープ		異常なし
		北見市 川東パークゴルフ場 ・階段護岸、スロープ		異常なし
		訓子府町 河川公園、パークゴルフ場 ・階段護岸		異常なし
		置戸町 置戸橋上流 ・堤防		異常なし
	無加川 北見市 三輪河川敷 ・階段護岸	異常なし		
	網走川	網走市 網走橋～鏡橋（刑務所前） ・堤防、階段	7月6日	異常なし
		網走市 エコーセンター ・通路		異常なし
		網走市 呼人キャンプ場、大曲公園 ・低水護岸		異常なし
		大空町 女満別湖畔野営場 ・低水護岸		異常なし
		美幌町 河畔公園～パークゴルフ場～航空公園 ・階段護岸		異常なし
		美幌川 美幌町 美幌橋上流 ・階段護岸		異常なし
	北見河川事務所 鹿ノ子ダム管理支所	常呂川 置戸町 鹿ノ子ダム ・堤体天端、展望広場、駐車場、休憩施設	7月2日	異常なし

点検実施結果に関する問合せ先

網走開発建設部公物管理課

0152-44-6351