

## 平成30年度(春) 河川、ダム、砂防、海岸施設の安全利用点検の実施結果について

管理事務所名	河川名	点検箇所	点検月日	点検結果及び対策
遠軽開発事務所	湧別川	湧別町 富美築堤(カヌーポート) ・低水路	4月17日	異常なし
		遠軽町 遠軽パークゴルフ場付近 ・堤防護岸		異常なし
		遠軽町 遠軽橋付近 ・低水護岸、高水敷		異常なし
	渚滑川 紋別市 渚滑橋付近 ・低水護岸	異常なし		
北見河川事務所	常呂川	北見市 春光町グラウンド～香りゃんせ公園 ・階段護岸、スロープ	4月10日	異常なし
		北見市 若松大橋～南町球技場 ・階段護岸、スロープ		転落防止柵の一部に損傷有り【立入り禁止措置済】・・写真① 平成30年度補修予定
		北見市 川東パークゴルフ場 ・階段護岸、スロープ		階段護岸(低水護岸)に損傷有り【立入り禁止措置済】・・写真② 平成30年度補修予定
		訓子府町 河川公園、パークゴルフ場 ・階段護岸		異常なし
		置戸町 置戸橋上流 ・堤防、階段		異常なし
	無加川 北見市 三輪河川敷 ・階段護岸	異常なし		
	網走川	網走市 網走橋～鏡橋(刑務所前) ・堤防	4月11日	ベンチに損傷有り【使用禁止措置済】・・写真③ 平成30年度対策検討中
		網走市 エコセンター ・通路、階段		異常なし
		網走市 呼人キャンプ場、大曲公園 ・低水護岸		異常なし
		大空町 女満別湖畔野営場 ・低水護岸		異常なし
		美幌町 河畔公園～パークゴルフ場～航空公園 ・階段護岸		異常なし
	美幌川 美幌町 美幌橋上流 ・階段護岸	異常なし		
	北見河川事務所 鹿ノ子ダム管理支所	常呂川 置戸町 鹿ノ子ダム ・照明設備、通路、展望広場、駐車場	4月12日	異常なし

常呂川 河川管理施設等 要改善箇所 写真



○写真① 若松大橋付近左岸:転落防止チェーンに損傷有り



○写真② 川東パークゴルフ場付近右岸:階段護岸に崩れ有り



網走川 河川管理施設等 要改善箇所 写真



○写真③ 刑務所団地付近左岸:ベンチに損傷有り