

## 平成30年度(夏) 河川、ダム、砂防、海岸施設の安全利用点検の実施結果について

管理事務所名	河川名	点検箇所	点検月日	点検結果及び対策
遠軽開発事務所	湧別川	湧別町 富美築堤(カーポート) ・低水路	7月17日	異常なし
		遠軽町 遠軽パークゴルフ場付近 ・堤防護岸		異常なし
		遠軽町 遠軽橋付近 ・低水護岸、高水敷		せせらぎ広場の水路において河床ブロック損傷有り・・・写真① 公園管理者(遠軽町)にて 進入禁止措置済、近日補修予定
	渚滑川	紋別市 渚滑橋付近 ・低水護岸		異常なし
北見河川事務所	常呂川	北見市 春光町グラウンド～香りゃんせ公園 ・階段護岸、スロープ	7月23日	異常なし
		北見市 若松大橋～南町球技場 ・階段護岸、スロープ		異常なし
		北見市 川東パークゴルフ場 ・階段護岸、スロープ		異常なし
		訓子府町 河川公園、パークゴルフ場 ・階段護岸		異常なし
		置戸町 置戸橋上流 ・堤防、階段		異常なし
	無加川	北見市 三輪河川敷 ・階段護岸	異常なし	
	網走川	網走市 網走橋～鏡橋(刑務所前) ・堤防	7月25日	白鳥樋門(中央橋上流右岸)付近において、インターロッキング舗装の 沈下有り・・・写真② 進入禁止措置済、平成30年度補修予定。
		網走市 エコーセンター ・通路、階段		異常なし
		網走市 呼人キャンプ場、大曲公園 ・低水護岸		異常なし
		大空町 女満別湖畔野営場 ・低水護岸		異常なし
		美幌町 河畔公園～パークゴルフ場～航空公園 ・階段護岸		異常なし
美幌川	美幌町 美幌橋上流 ・階段護岸	異常なし		
北見河川事務所 鹿ノ子ダム管理支所	常呂川	置戸町 鹿ノ子ダム ・照明設備、通路、展望広場、駐車場	7月12日	異常なし

## 湧別川 河川管理施設等 要改善箇所 写真



○写真① 遠軽橋付近左岸:せせらぎ広場の水路において河床ブロック損傷有り



- ・公園管理者である遠軽町により、セフティコーン等で進入禁止措置済。
- ・近日補修予定(実施日未定)

## 網走川 河川管理施設等 要改善箇所 写真



○写真② 白鳥樋門(中央橋上流右岸):インターロッキング舗装の沈下有り



- ・セフティコーン及びバリケードにて進入禁止措置済。
- ・平成30年度補修予定(実施日未定)