

令和7年度（夏） 河川、ダムの安全利用点検の実施結果について

| 管理事務所名               | 河川名 | 点検箇所                                  | 点検月日  | 点検結果及び対策 |
|----------------------|-----|---------------------------------------|-------|----------|
| 遠軽開発事務所              | 湧別川 | 湧 別 町 富美築堤（カヌーポート）<br>・ 低水路           | 7月10日 | 異常なし     |
|                      |     | 遠 軽 町 遠軽パークゴルフ場付近<br>・ 高水敷、樋門         |       | 異常なし     |
|                      |     | 遠 軽 町 遠軽橋付近<br>・ 低水護岸、高水敷             |       | 異常なし     |
|                      | 渚滑川 | 紋 別 市 渚滑橋付近<br>・ 低水護岸、高水敷             |       | 異常なし     |
| 北見河川事務所              | 常呂川 | 北 見 市 春光町グラウンド～香りゃんせ公園<br>・ 階段護岸、スロープ | 7月7日  | 異常なし     |
|                      |     | 北 見 市 若松大橋～南町球技場<br>・ 階段護岸、スロープ       |       | 異常なし     |
|                      |     | 北 見 市 川東パークゴルフ場<br>・ 階段護岸、スロープ        |       | 異常なし     |
|                      |     | 訓 子 府 町 河川公園、パークゴルフ場<br>・ 階段護岸        |       | 異常なし     |
|                      |     | 置 戸 町 置戸橋上流<br>・ 堤防                   |       | 異常なし     |
|                      | 無加川 | 北 見 市 三輪河川敷<br>・ 階段護岸                 | 7月4日  | 異常なし     |
|                      | 網走川 | 網 走 市 網走橋～鏡橋（刑務所前）<br>・ 堤防、階段         |       | 異常なし     |
|                      |     | 網 走 市 エコセンター<br>・ 通路                  |       | 異常なし     |
|                      |     | 網 走 市 呼人キャンプ場、大曲公園<br>・ 低水護岸          |       | 異常なし     |
|                      |     | 大 空 町 女満別湖畔野営場<br>・ 低水護岸              |       | 異常なし     |
|                      |     | 美 幌 町 河畔公園～パークゴルフ場～航空公園<br>・ 階段護岸     |       | 異常なし     |
|                      | 美幌川 | 美 幌 町 美幌橋上流<br>・ 階段護岸                 |       | 異常なし     |
| 北見河川事務所<br>鹿ノ子ダム管理支所 | 常呂川 | 置 戸 町 鹿ノ子ダム<br>・ 堤体天端、展望広場、駐車場、休憩施設   | 7月15日 | 異常なし     |