



# 網走川堤防詳細点検結果情報図 (その1)(中間報告)






凡 例(浸透による堤防の安全性)	
<span style="color: red;">■</span>	: 浸透による堤防の安全性が不足する区間
<span style="color: blue;">■</span>	: 浸透による堤防の安全性が確保されている区間
<span style="color: green;">■</span>	: 詳細点検を今後実施予定している区間

# 網走川堤防詳細点検結果情報図 (その2)(中間報告)



平成20年3月現在

凡 例(浸透による堤防の安全性)	
	: 浸透による堤防の安全性が不足する区間
	: 浸透による堤防の安全性が確保されている区間
	: 詳細点検を今後実施予定している区間