


# 渚滑川堤防詳細点検結果情報図（中間報告）



凡 例(浸透による堤防の安全性)	
<span style="color: red;">■</span>	: 浸透による堤防の安全性が不足する区間
<span style="color: blue;">■</span>	: 浸透による堤防の安全性が確保されている区間
<span style="color: green;">■</span>	: 詳細点検を今後実施予定している区間