





# 湧別川堤防詳細点検結果情報図（中間報告）



凡 例（浸透による堤防の安全性）

	: 浸透による堤防の安全性が不足する区間
	: 浸透による堤防の安全性が確保されている区間
	: 詳細点検を今後実施予定している区間