

令和6年5月15日
旭川開発建設部

ほうえい
豊栄川・豊栄排水機場の故障と対応について

【第2報 終報】

天塩川水系豊栄川・豊栄排水機場（名寄市）に設置されている2台の排水ポンプのうち、5月8日の出水期前点検により故障していることが判明した1台について、修理が完了し稼働が可能となりましたのでお知らせいたします。

1. 対象設備と状況

- ・対象設備：名寄市西12条北3丁目 豊栄排水機場
- ・排水能力：毎秒3.3 m³ × 2台
- ・損傷箇所：排水ポンプ1台（1号排水ポンプ）

2. 現在の状況

5月8日に排水機場の出水期前の設備点検を実施したところ、1号排水ポンプにおける原動機（エンジン）の清水冷却器^{※1}が故障により稼働できないことが判明しました。

これを受けて詳細点検を実施し、1号排水ポンプにおける原動機（エンジン）の清水冷却器^{※1}の修理を5月14日に完了させ、稼働が可能となりました。

なお、その他の設備についても出水期前点検を実施し、異常が無いことを確認しております。引き続き、地域の浸水被害の防止に努めてまいります。

※1 清水冷却器

ポンプ稼働用のエンジンを冷却する装置です。

【参考】排水機場の仕組み

https://www.hkd.mlit.go.jp/sp/sapporo_kasen/kluhh400000ddzw.html

【問合せ先】 国土交通省 北海道開発局 旭川開発建設部

治水課 課長 菊谷 智孝 (0166-32-4234)

施設整備課 課長 長瀬 禎 (0166-32-0673)

旭川開発建設部ホームページ <https://www.hkd.mlit.go.jp/as/>


旭川開発建設部公式 X (旧 Twitter) アカウント @mlit_hkd_as




1. 豊栄排水機場位置図



2. 豊栄排水機場 平面図



3. 平面図 (詳細)



4. 破損箇所 清水冷却器

