

石狩川（上流）出水の対応状況について（第2報）

～平成28年8月24日18:00時点～

石狩川水系美瑛川支川辺別川の緊急復旧工事に着手しました。

1. 水系名 石狩川水系

河川名 美瑛川支川辺別川

被災箇所 上川郡美瑛町字北瑛地先（辺別川KP6付近左岸）

被災状況 8月23日の台風第9号による大雨に伴う水位上昇により河岸及び堤防の一部が流出

緊急復旧 根固ブロック投入

平成28年8月23日（火）19:40開始

2. 水系名 石狩川水系

河川名 美瑛川支川辺別川

被災箇所 旭川市西神楽1線26号地先（辺別川KP7.2付近右岸）

被災状況 8月23日の台風第9号による大雨に伴う水位上昇により河岸及び堤防の一部が流出

緊急復旧 根固ブロック投入、大型土のう設置

平成28年8月24日（水）16:40開始

【問合せ先】 国土交通省 北海道開発局 旭川開発建設部
治水課 課長 いっぽうし たかみつ 一法師 隆充（ダイヤルイン番号 0166-32-4234）
治水課 課長補佐 みうら かつよし 三浦 勝義（ダイヤルイン番号 0166-32-4457）
広報官 小林 智也（ダイヤルイン電話 0166-32-3097）

辺別川緊急復旧工事状況 【H28 8/24(水)18:00時点】

石狩川水系美瑛川支川辺別川の国管理区間において、美瑛町字北瑛地先及び旭川市西神楽1線地先の堤防の一部が流出しました。このため、現地調査を実施し、美瑛町字北瑛地先は23日19:40より、旭川市西神楽1線地先は24日16:40より緊急復旧工事を開始しました。



運搬路造成(敷鉄板設置)



ブロック運搬状況



協定業者により投入作業を実施