

令和2年度 牛朱別川重要水防箇所一覽表

No.	左右岸	築堤名・工作物名	距離標	延長	種別	重要度
1	左岸	豊岡	3.40 ~ 4.60	1.20	越水・溢水	B
2	左岸	豊岡	5.80 ~ 6.00	0.20	越水・溢水	B
3	左岸	東旭川	7.20 ~ 7.40	0.20	越水・溢水	B
4	左岸	東旭川	7.80 ~ 8.60	0.80	越水・溢水	B
5	左岸	東旭川	8.80 ~ 9.80	1.00	越水・溢水	B
6	右岸	新星	3.40 ~ 4.60	1.2	越水・溢水	B
7	右岸	新星	5.40 ~ 5.60	0.20	越水・溢水	B
8	右岸	東永山	6.80 ~ 7.00	0.20	越水・溢水	B
9	右岸	東永山	7.20 ~ 7.40	0.20	越水・溢水	B
10	右岸	東永山	7.80 ~ 9.80	2.00	越水・溢水	B
11	右岸	桜岡右岸	13.40 ~ 13.60	0.20	越水・溢水	B
12	左岸	永隆左岸	0.40 ~ 1.60	1.20	堤体漏水	B
13	左岸	東旭川	8.80 ~ 9.80	1.00	堤体漏水	B
14	右岸	永隆右岸	2.00 ~ 2.20	0.20	堤体漏水	B
15	右岸	新星	5.60 ~ 5.80	0.20	堤体漏水	B
16	右岸	東永山	6.20 ~ 6.40	0.20	堤体漏水	B
17	右岸	桜岡右岸	12.40 ~ 12.60	0.20	堤体漏水	B
18	右岸	桜岡右岸	12.80 ~ 13.00	0.20	堤体漏水	B
19	左岸	永隆左岸	1.00 ~ 1.60	0.60	基礎地盤漏水	B
20	右岸	永隆右岸	0.40 ~ 1.00	0.60	基礎地盤漏水	B
21	右岸	永隆右岸	1.20 ~ 2.20	1.00	基礎地盤漏水	B
22	右岸	東永山	8.60 ~ 9.80	1.20	基礎地盤漏水	B
23	—	功橋	5.82	—	工作物	B
24	左岸	永隆左岸	0.80 ~ 1.00	0.20	旧川跡	要注意
25	左岸	豊岡	4.00 ~ 4.20	0.20	旧川跡	要注意
26	左岸	東旭川	7.00 ~ 7.60	0.60	旧川跡	要注意
27	左岸	東旭川	8.20 ~ 8.80	0.60	旧川跡	要注意
28	左岸	東旭川	9.40 ~ 9.60	0.20	旧川跡	要注意
29	左岸	東旭川	9.80 ~ 10.20	0.40	旧川跡	要注意
30	右岸	永隆右岸	0.80 ~ 1.60	0.80	旧川跡	要注意
31	右岸	新星	4.20 ~ 4.60	0.40	旧川跡	要注意
32	右岸	新星	5.00 ~ 5.20	0.20	旧川跡	要注意
33	右岸	新星	5.40 ~ 5.60	0.20	旧川跡	要注意
34	右岸	東永山	6.00 ~ 6.60	0.60	旧川跡	要注意
35	右岸	東永山	7.60 ~ 8.00	0.40	旧川跡	要注意
36	右岸	東永山	9.20 ~ 9.60	0.40	旧川跡	要注意
37	右岸	桜岡右岸	11.40 ~ 11.80	0.40	旧川跡	要注意
38	左岸	東旭川	8.80 ~ 10.60	1.80	重点区間	
39	右岸	東永山	8.80 ~ 10.40	1.60	重点区間	