


石狩川河川管理施設 要改善箇所位置図・状況写真



損傷状況



危険表示状況



○撮影場所 : 石狩川(右岸)KP157.200付近(旭橋直下)

○写真説明 : 高水敷の侵入防止柵損傷

補修後写真



○撮影場所：青い池 立入防止柵

補修前



補修後

