

別紙「点検結果掲載様式」

令和7年度(夏) 河川、ダム、砂防、海岸施設の安全利用点検の実施結果について

管理事務所名	河川名	点検箇所	点検月日	点検結果及び対策
今金河川事務所	後志利別川	桜づつみ	7月8日	異常なし
		希望公園		異常なし
		せいりゅう パークゴルフ場		異常なし
		河川緑地運動公園		異常なし
美利河ダム管理支所	後志利別川	ダム堤体内	7月8日	異常なし
		ダム堤体天端		異常なし
		展望広場		異常なし
		ダム管理支所周辺		異常なし
		説明広場		異常なし
		モニュメント広場		異常なし
		ダム下流広場		異常なし
		ダム湖岸広場		異常なし
		魚道周辺		異常なし

点検実施結果に関する問合せ先

函館開発建設部公物管理課

0138-42-8079

河川等の安全利用点検 実施状況写真



○撮影場所： 河川緑地運動公園

○写真説明： 安全利用点検実施状況(1)



○撮影場所： 展望広場

○写真説明： 安全利用点検実施状況(2)