

別紙「点検結果掲載様式」

令和8年度（夏） 河川、ダム、砂防、海岸施設の安全利用点検の実施結果について

管理事務所名	河川名	点検箇所	点検月日	点検結果及び対策
今金河川事務所	後志利別川	桜づつみ	7月7日	異常なし
		希望公園	7月7日	異常なし
		せいりゅうパークゴルフ場	7月7日	異常なし
		河川緑地運動公園	7月7日	異常なし
美利河ダム管理支所	後志利別川	ダム堤体内	7月8日	異常なし
		ダム堤体天端	7月8日	異常なし
		展望広場	7月8日	異常なし
		ダム管理支所周辺	7月8日	異常なし
		説明広場	7月8日	異常なし
		モニュメント広場	7月8日	異常なし
		ダム下流広場	7月8日	異常なし
		ダム湖岸広場	7月8日	異常なし
		魚道周辺	7月8日	異常なし

河川等の安全利用点検 実施状況写真



○撮影場所： せたな町 桜づつみ
○写真説明： ベンチの設置状況確認



○撮影場所： 今金町 河川緑地運動公園
○写真説明： 休憩施設の設置状況確認



○撮影場所： 今金町 美利河ダム 展望広場
○写真説明： ベンチの設置状況確認



○撮影場所： 今金町 美利河ダム 道観察窓
○写真説明： 説明看板の実施状況確認