

令和2年度(春) 河川の安全利用点検の実施結果について

管理事務所名	河川名	点検箇所	点検月日	点検結果及び対策
釧路河川事務所	釧路川 (下流 釧路地区)	鶴護岸 ・低水護岸 ・高水敷	4月14日	階段に損傷(天板=コンクリート板の老朽・欠損)。土のうにて応急処置。
		釧路市街左右岸 ・高水敷 ・管理用通路 ・取水施設		河畔公園への取付通路脇・転落防止仮設柵(ロープ囲い)の再設置。
		昭和樋門 ・高水敷 ・管理用通路・階段 ・樋門 ・堤内外排水路		異常なし
	釧路川 (下流 遊水地地区)	岩保木 ・高水敷 ・管理用通路 ・カヌーポート ・水門	4月14日	異常なし
		細岡 ・カヌーポート		異常なし
	釧路川 (上流 標茶地区)	標茶樋門 ・高水敷 ・管理用通路・階段 ・堤防護岸 ・堤内外排水路	4月14日	異常なし
		常盤橋下流樋門 ・高水敷 ・管理用通路・階段 ・堤防護岸 ・堤内外排水路		異常なし
	釧路川 (上流 弟子屈地区)	土門樋門～万翠橋 ・管理用通路	4月14日	異常なし
		弟子屈築堤左右岸 ・管理用通路 ・樋門 ・低水護岸 ・カヌーポート		異常なし
	釧路川	茅沼木道 ・木道 ・管理用通路	4月14日	異常なし

## 令和2年度(春)河川の安全利用点検の実施結果における応急対策

### ● 釧路川(下流 釧路地区) 鶴護岸: 階段部



階段護岸木枠に一部損傷: 木杭にて明示



階段護岸木枠に一部損傷: 木杭にて明示

### ● 釧路川(下流 釧路地区) 釧路市街左岸: 取付通路仮設柵



転落防止ネット留め具はずれ



転落防止ネット修復