

令和4年度(夏) 河川の安全利用点検の実施結果について

管理事務所名	河川名	点検箇所	点検月日	点検結果及び対策
釧路河川事務所	新釧路川 (下流 釧路地区)	鶴護岸 ・低水護岸 ・高水敷	7月4日	異常なし。
		釧路市街左右岸 ・高水敷 ・管理用通路 ・取水施設		異常なし。
		昭和樋門 ・高水敷 ・管理用通路・階段 ・樋門 ・堤内外排水路		あかね橋の手摺りに損傷箇所。 テープで注意喚起。 補修予定。
	新釧路川 (下流 遊水地地区)	岩保木 ・高水敷 ・管理用通路 ・カヌーポート ・水門	7月4日	異常なし。
		細岡 ・カヌーポート		異常なし。
	釧路川 (上流 標茶地区)	標茶樋門 ・高水敷 ・管理用通路・階段 ・堤防護岸 ・堤内外排水路	7月4日	右岸側高水敷の排水溝の蓋に破損箇所あり。 トラロープで注意喚起。 公園占有者の標茶町に連絡済み。
		常盤橋下流樋門 ・高水敷 ・管理用通路・階段 ・堤防護岸 ・堤内外排水路		異常なし。
	釧路川 (上流 弟子屈地区)	土門樋門～万翠橋 ・管理用通路	7月4日	異常なし。
		弟子屈築堤左右岸 ・管理用通路 ・樋門 ・低水護岸 ・カヌーポート		異常なし。
	釧路川	茅沼木道 ・木道 ・管理用通路	7月4日	異常なし。

点検実施結果に関する問合せ先	釧路開発建設部公物管理課	0154-24-7182
----------------	--------------	--------------

令和4年度(夏)河川の安全利用点検の実施結果における応急対策

●新釧路川(下流 釧路地区) あかね橋手摺り 注意喚起テープ設置



手摺り柱下部損傷



注意喚起テープ設置(補修予定)

●釧路川(上流 標茶地区) 右岸高水敷 排水溝蓋破損箇所注意喚起



排水溝蓋損傷



損傷箇所周囲をトラロープで囲い注意喚起