

令和6年度(春) 河川の安全利用点検の実施結果について

管理事務所名	河川名	点検箇所	点検月日	点検結果及び対策
釧路河川事務所	新釧路川 (下流 釧路地区)	鶴護岸 ・低水護岸 ・高水敷	4月11日	注意喚起標識(車両進入禁止)が劣化。 注意喚起標識の取り替え、ロープ張り直し。
		釧路市街左右岸 ・高水敷 ・管理用通路 ・取水施設		異常なし。
		昭和樋門 ・高水敷 ・管理用通路・階段 ・樋門 ・堤内外排水路		あかね橋(昭和樋門堤外)の防護柵チェーン接続破損。 チェーン接続箇所を応急措置。
	釧路川 (下流 遊水地地区)	岩保木 ・高水敷 ・管理用通路 ・カヌーポート ・水門	4月11日	異常なし。
		細岡 ・カヌーポート		異常なし。
	釧路川 (上流 標茶地区)	標茶樋門 ・高水敷 ・管理用通路・階段 ・堤防護岸 ・堤内外排水路	4月11日	標茶樋門堤外排水路吐け口の注意喚起テープ破損。 注意喚起テープを張り直し。
		常盤橋下流樋門 ・高水敷 ・管理用通路・階段 ・堤防護岸 ・堤内外排水路		異常なし。
	釧路川 (上流 弟子屈地区)	土門樋門～万翠橋 ・管理用通路	4月11日	異常なし。
		弟子屈築堤左右岸 ・管理用通路 ・樋門 ・低水護岸 ・カヌーポート		右岸側転落防止柵に破損箇所。 テープで注意喚起。 令和6年度補修予定。
		釧路川	茅沼木道 ・木道 ・管理用通路	

点検実施結果に関する問合せ先	釧路開発建設部公物管理課	0154-32-0801
----------------	--------------	--------------

令和6年度（春）河川の安全利用点検の実施結果における応急対策

● 釧路川（下流 釧路地区） 鶴護岸



注意喚起標識の劣化



注意喚起標識交換

● 釧路川（下流 釧路地区） あかね橋（昭和樋門堤外排水路）



防護柵チェーンの接続部破損



防護柵チェーンの接続部応急処置