

令和8年度(夏) 河川の安全利用点検の実施結果について

管理事務所名	河川名	点検箇所	点検月日	点検結果及び対策
釧路河川事務所	新釧路川 (下流 釧路地区)	鶴護岸…低水護岸、高水敷	6月30日	異常なし。
		釧路市街左右岸…高水敷、管理用通路、取水施設		立入防止柵の破損箇所にテープで注意喚起。
		昭和樋門…高水敷、管理用通路、階段、樋門、堤内外排水路		異常なし。
	釧路川 (下流 遊水地地区)	岩保木…高水敷、管理用通路、カーヌーポート、水門		立入禁止看板に緩みがあり、張り直し。
		細岡…カーヌーポート		異常なし。
	釧路川 (上流 標茶地区)	標茶樋門…高水敷、管理用通路、階段、堤防護岸、堤内外排水路	7月1日	異常なし。
		常盤橋下流樋門…高水敷、管理用通路、階段、堤防護岸、堤内外排水路		異常なし。
	釧路川 (上流 弟子屈地区)	土門樋門～萬翠橋…管理用通路		異常なし。
		弟子屈築堤左右岸…管理用通路、樋門、低水護岸、カーヌーポート		左岸側防護柵の破損箇所にテープで注意喚起。
	釧路川	茅沼木道…木道、管理用通路		異常なし。

点検実施結果に関する問合せ先	釧路開発建設部 公物管理課	0154－32－0801
----------------	---------------	--------------

令和8年度(夏) 河川の安全利用点検の実施結果について

●新釧路川(下流 釧路地区) 釧路市街左岸



立入防止柵の破損



応急処置・立入禁止テープ設置

●新釧路川(下流 釧路地区) 鶴護岸



点検実施状況

●釧路川(上流 標茶地区) 標茶樋門付近



点検実施状況