


幌呂地区の出水時の状況について（平成23年4月24日）

- ・平成23年4月23日（土）9時から24日（日）8時にかけて、幌呂川で累計115mmの降雨を確認しました。
- ・A区域内の明渠排水路では、水路肩近くまで水位が上昇し、植生回復試験地も湛水しました。



1号支線排水路



3号支線明渠排水路



A区域内の未利用排水路



植生回復試験地

上記の写真は4月24日（日） 10:00～11:00に撮影