高天端人エリーフの水理模型実験における 洗掘に対する安定性検討について

室蘭開発建設部 苫小牧砂防海岸事務所 計画課 〇白戸 暢彦

竹原 隆博 入交 泰文

治水課

胆振海岸では、昭和63年に直轄海岸保全施設整備事業に着手し、海岸侵食及び越波対策とし て人工リーフ等の整備を進めている。設置地盤高が高い箇所へ消波ブロック構造の高天端人工 リーフを設置した場合の被災形態及び堤体安定性に関し、これまで断面二次元固定床水理模型 実験にて確認した。今回、断面二次元移動床水理模型実験により洗掘による被災メカニズムを 確認し、洗掘対策工の検討を行ったので、その結果について報告する。

キーワード:人工リーフ、水理模型実験、洗堀、安定性

1. はじめに

北海道南西部に位置する胆振海岸(図-1)は、昭和40 年代から急速に海岸侵食が進行し、100m程度あった砂 浜が大きく後退している(写真-1)。そのため、荒天時 には激しい越波が発生し直立護岸が被災を受けるととも に(写真-2)、海岸に隣接する道路においても越波によ り多くの交通障害が発生した。特に平成6年9月は、前述 の被害とともに住宅や下水処理場が浸水する等、多くの 被害が発生した。現在、胆振海岸では海岸侵食の防止及 び50年確率の波浪に対し背後への越波低減を目標に人工 リーフ等の海岸保全施設の整備を進めている。

2. 本研究の目的

波浪低減効果及び海浜安定効果が期待できる沖合消波 施設の人工リーフは、日本国内において多数整備されて おり^b、整備に際して洗掘対策工が実施されている。人 エリーフ基部での波浪による洗掘現象は複雑であること から、水理模型実験等による詳細な検討を実施すること が望ましいものの、既往事例を踏襲するなどの机上検討 による対策がなされている場合が多い。また、地形変化 数値シミュレーションから洗掘対策工の範囲を検討する などの方法も考えられるが、洗掘現象の複雑さに加え、 数値シミュレーションの精度を確保するために必要とな る水理模型実験の研究事例が少ないため、数値シミュレ ーションによる洗掘対策の研究事例は少ない。

沖合消波施設近傍の洗掘量の定量評価を試みた既往研 究があるものの(例えば、山田ら²)、知見が少ないこ とに加え、算定した洗掘量から洗掘対策工を評価・選定 するにはいたっていない。さらに、今回検討の対象とし た天端高がH.H.W.L.程度まで高く設置水深が浅い高天端 人工リーフ(図-2)は、波浪・流況場が一般的な人工リ ーフほど解明されておらず、一般的な洗掘対策では安定 性を確保できるか不明確である。

本研究では断面二 次元移動床実験より、 高天端人工リーフ近 傍の洗掘とそれに伴 う構造物の被災メカ ニズムを把握したう えで、洗堀対策工の 検討を行った。



図-1 位置図





写真-1 砂浜の後退状況(左:昭和50年頃,右:平成9年)



写真-2 越波状況(左)及び直立護岸被災状況(右)(平成6年)



SHIRATO Nobuhiko, TAKEHARA Takahiro, IRIMAJIRI Hirofumi

2. 水理模型実験

(1) 実験模型の概要

使用した実験模型の模式図を図-3に示す。実験水路は、 ピストン型造波機を有しており、幅0.5 m、高さ1.0 m、 延長35.0 mとなっている。模型縮尺は、波浪規模、水路 諸元、造波性能を勘案し、フルードの相似則で1/40に設 定した。

人工リーフ近傍の2 m区間(実験スケール)に移動床 材料を敷設し、それ以外の緩傾斜護岸(1/5勾配)や人 エリーフ沖側の海浜地形は、モルタル固定床とした。移 動床材料の粒径は、現地粒径を縮尺倍するとシルト・粘 土による粘着性の影響を受け洗掘現象を再現できないこ とから、粘性の影響を受け洗掘現象を再現できないこ とから、粘性の影響を受けない最小粒径程度の0.1 mmの 7号珪砂を水洗いして表面に浮遊する細粒土砂を除去し て使用した。中央粒径は0.13 mmである。海浜断面形状 は、対象とする胆振海岸の2008~2017年までの10年間 の2測線の測量から平均断面を算定し、波浪が減衰しに くく危険側となるよう平均断面を単純化した形状を設定 した。高天端人工リーフの模型は、捨石マウンド部と消 波ブロック部で構成し、捨石マウンド部は砕石とし、消 波ブロックは現地相当の比重となるように調整したコン クリートを用いた。

(2) 実験の基本条件

実験条件の一覧を表-1と表-2に示す。本実験は、複雑 な洗掘現象をシンプルに評価するために規則波とした。 造波波数は、現地で観測された高波浪の継続時間を参考 に7,000 波(現地時間で28 時間程度)とした。また、段 階的な地形変化状況の把握と長時間の造波による水槽内 での重複波の発生を抑制するため、造波は1,000 波、 3,000 波、5,000 波、7,000 波ごとに停止した。

波浪条件は、対象とする胆振海岸の計画波浪に加え、 波浪の違いによる洗掘状況を把握するため、対象海岸に おいて海岸保全施設の被災要因の1つとして考えられて いる長周期波について、近傍観測所で観測された波高・ 周期を参考として、断面二次元の数値解析³⁴⁴から最も人 エリーフ近傍において流速が大きくなる波浪と年数回波 程度となる波浪の2種類を選定した。

潮位は、洗掘に対して危険な条件の把握が困難であったため、砕波状況の変化に伴う洗掘の安定性を確認することを目的とし、高天端人工リーフの天端高と同等の H.H.W.L.とL.W.L.の2条件とした。 人工リーフ模型は、岩佐ら⁵を参考に天端高T.P.+1.6 m(H.H.W.L.)、天端幅18 m、ブロックは20 t型とした。

(3)実験の計測項目と評価方法

造波停止時ごとに水路中央測線をレベル測量した。こ れにより把握した時系列の海浜地形及び人工リーフ形状 から、洗掘状況を把握した。また、ブロックの被害状況 を把握するため、実験水路の側面と上面から高天端人工 リーフの近傍をビデオカメラで撮影した。ただし、ビデ オカメラから算定した水路壁面の地形変化は、水路壁面 の影響を受けるため参考扱いとし、以降で示す断面は全 て水路中央側面をレベル測量より把握したものである。

ブロック模型の安定性は、「人工リーフ被覆ブロック の波浪安定性能評価のための水理実験マニュアル^の」や 「港湾の施設の技術上の基準・同解説⁷」に記載されて いるブロックの移動の定義に準じ、ビデオカメラから把 握した造波後の被災ブロックの個数を設置ブロック個数 で除することで算定する被害率を用いて評価を行った。

人工リーフの被災・安定の評価は、半沢ら⁸の検討と 同様に消波ブロックにより構成された人工リーフである ため、一般的な人工リーフと比較して簡易に補修が可能 であることを勘案し、被害率1%を基準として実施した。



表-1 実験の基本条件の一覧

Ţ	項目	設定諸元			
模	型縮尺	1/40			
波浪条件	計画波浪	H' ₀ =9.20m,T ₀ =14.00s			
	長周期波浪1	H' ₀ =5.30m,T ₀ =16.05s			
	長周期波浪2	H' ₀ =3.18m,T ₀ =18.10s			
潮位条件	H.H.W.L	T.P.+1.60m			
	L.W.L	T.P0.78m			
造波条件	波数	7,000波			
	種類	規則波※			
人工リーフ 設置水深	H.H.W.L	5.10m(沖側法先部)			
	L.W.L	2.72m(沖側法先部)			

※シンプルな条件で洗掘現象を把握したいため

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~							
ケース	1-1	1-2	2-1	2-2	2-3		
波浪条件		計画波浪			長周期波浪2		
潮位条件	H.H.W.L	L.W.L	H.H.W.L				
ブロック質量・形状	20t (放射型ブロック)						
洗掘対策工	(対策工なし)		アスファルトマットの敷設(一般諸元)				

宇殿を

フロバ宇殿久仲の、影

SHIRATO Nobuhiko, TAKEHARA Takahiro, IRIMAJIRI Hirofumi

# 3. 無対策時の洗掘による被災メカニズム

計画波浪を対象として、ケース1-1(H.H.W.L.)とケー ス1-2 (L.W.L.) の2 種類の潮位で洗掘の時系列変化及び 人工リーフ構造の被災過程を把握した。H.H.W.L.と L.W.L.の実験では、図-4に示すように、どちらのケース も造波波数が増加するに従って縦断距離0m近傍の人工 リーフの沖側基部から洗掘が拡大する傾向となる(図中 の人工リーフの消波ブロック上はブロックの凹凸部を含 めて高さ計測しているため計測誤差を含んだ評価となっ ている)。これは、**写真-3**に示すように人工リーフ岸側 から沖側への戻り流れと入射波が衝突することで土砂が 巻き上げられたためと考えられる。人工リーフの沖側基 部の洗掘が拡大することにより、沖側ブロックが段階的 に沈下し、沖側から人工リーフが被災する。被災の要因 は、人工リーフ沖側の洗掘に伴うブロック高の1/2以上 の沈下であるが、被災時にブロックの飛散はない。人工 リーフの被害率は、図-5に示すようにH.H.W.L.とL.W.L. の実験ともに、2,000波時点で被災基準となる1%を超え ており、7,000 波造波時点で H.H.W.L.では74%、L.W.Lで は28%となり、人工リーフが大きく被災していること がわかる。

これらの結果により、計画波浪を対象とした場合には、 潮位条件によらず高天端人工リーフでは沖側の洗掘を始 端とした被災が発生する可能性が高いことが示唆される。 また、潮位ごとの7,000 波造波時点の洗掘形状の比較は 図-6に示すとおり、人工リーフの沖側基部の洗掘深及び 天端の沈下量はLWLよりもHHWLの方が大きくなり、 洗掘に対する構造物の安定性については、HHWLの方 が危険側となった。その要因は、今回の波浪および設置 地盤高においては、HHWLの方が人工リーフ近傍で砕 波が生じやすくなっていたためと考えられる。











## 4. 洗掘対策工の効果検証

3.の「無対策時の洗掘による被災メカニズム」の実験 結果を踏まえ、洗掘量が大きくより危険となるHHWL. の条件で対策工の効果検証を行った。検証で対象とした 対策工は、洗掘対策での実績が豊富なアスファルトマッ ト(Asマット)とし、張り出し長さ等の諸元は、星野 ら⁹や技術基準を踏まえ設定した。実験水路内へ敷設し たAsマットと敷設のイメージを図-7に示す。

洗掘対策工を設置した条件(ケース2-1)では、図-8 に示すように、無対策(ケース1-1)の実験と同様に時間の経過に伴って、高天端人工リーフの沖側が洗掘され るが、洗掘は人工リーフから離れた縦断距離20~30m

の範囲で拡大する傾向となる。これは、無対策時に洗掘 された箇所が洗掘されなくなり、人工リーフの沖側で砕 波後の沖向きの流れが変化したことが要因として考えら れる。なお、人工リーフ沖側に設置した波高計のデータ はケース1-1と1-2で明確な差異はなかった。

7.000 波造波後の沖側での最大洗掘深は、図-9に示す ように無対策時と殆ど変化はない(標高T.P.8 m程度ま での洗掘)が、洗掘対策工を設置したことにより、無対 策時に被災の要因となった縦断距離0m近傍の人工リー フ沖側基部での洗掘が抑制される。これは、Asマット が人工リーフ基部を被覆するように保護し、波浪による 地盤の洗掘を抑制できているためと考えられる。この人 エリーフ基部での洗堀の抑制により、図-10に示すよう に人工リーフの被害率が0%となり、被災が生じないこ とが確認された。



SHIRATO Nobuhiko, TAKEHARA Takahiro, IRIMAJIRI Hirofumi

#### 5. 波浪規模ごとの洗掘特性

4.の「洗掘対策工の効果検証」で洗掘抑制効果を確認 した対策工について、波形勾配の異なる2種類の長周期 波浪を対象に洗掘対策工の評価と洗掘特性の違いを把握 した。

#### (1) 人工リーフ近傍の波浪特性

今回の実験条件では、写真-4に示すようにケース2-1 (計画波浪) では縦断距離約 20 ~30 mの地点で、ケー ス2-2(長周期波浪1)では縦断距離0~10mの地点で、 ケース2-3(長周期波浪2)では縦断距離 -10~0mの地点 で砕波することが確認され、波形勾配が小さくなるに従 って砕波水深が小さくなり、砕波が岸側で発生するよう になった。

#### (2) 異なる波浪における洗掘対策工の効果の評価

長周期波浪1~2の人工リーフ近傍の波数ごとの地形変 化を図-11に示す。計画波浪の実験と同様に人工リーフ の沖側が時間経過に伴い洗掘されていることがわかる。



しかしながら、Asマットの効果により人工リーフの基部の洗掘は確認されず、人工リーフの天端高も造波前後で殆ど変化はない。ブロックの被害率は、2波浪条件ともに0%となっており、現地において発生する可能性がある長周期波浪においてもAsマットの洗掘抑制効果が発揮されることがわかった。

#### (3) 人エリーフ近傍の洗掘特性の評価

人工リーフの岸側と沖側の最大洗掘深の時系列変化を 図-12に示す。なお、ここでの洗堀深の評価範囲は、人 エリーフの安定性に寄与する洗掘を評価するため、人工 リーフの設置範囲から20mの範囲(沖側:縦断距離20~ 0m、岸側:縦断距離-50~-30m)に限定した。

人工リーフ沖側の最大洗掘深は、波形勾配が最も小さ くなるケース2-3(長周期波浪2)では、その他の2ケー スと比較して洗掘深が小さい傾向となっている。一方、 ケース2-1(計画波浪)とケース2-2(長周期波浪1)では、 初期の洗掘状況は異なるものの、7,000波造波後の洗掘 深は概ね同様の値となっている。これは、長周期波浪2 の条件のみ人工リーフ上で砕波が発生し、波浪の洗掘に 対するエネルギーを逸散していることが要因として考え られる。

人工リーフ岸側の洗掘は、波形勾配が大きくなるケー ス2-1(計画波浪では殆ど確認されないが、波形勾配が 小さくなる長周期波浪では約1.0m程度の洗掘が確認さ れる。また、洗掘の規模は波形勾配が小さくなるに従っ て、大きくなる傾向となっている。これは、波形勾配が 小さくなるほど波が人工リーフを通過しやすくなり、緩 傾斜護岸を遡上した戻り流れと人工リーフを越波した波 浪により生じる渦流が要因として考えられる。

これらの結果から、波形勾配等の波浪条件が異なる場合には、人工リーフ近傍での洗堀位置が変化し、人工リ ーフの沖側のみではなく、岸側の洗掘に対しても留意す る必要があることが示唆される。



# 6. おわりに

知見の少ない高天端人工リーフについて、断面移動床 実験を行い、主に以下の結論を得た。

- (1)計画外力を対象とした洗掘対策のない実験では、高 天端人工リーフの沖側基部の洗掘からブロックが沈下 して被災するというメカニズムが確認された。
- (2) 洗掘対策工として高頻度で用いられるAsマットは、 高天端人工リーフを対象とした場合においても、一般 的な算定式で求められる諸元で、十分に洗掘を抑制す る効果を発揮できることが確認された。
- (3) 波形勾配等の波浪条件が異なる場合には、高天端人 エリーフ近傍での洗堀位置が変化し、高天端人エリー フの沖側のみではなく、岸側の洗掘に対しても留意す る必要があることが示唆された。
- (4)本研究では時系列での洗堀形状や入射波高を把握し、 知見の少ない人工リーフ近傍の洗掘現象の解析の精度 を高めるための基礎データとして整理した。

なお、本検討は胆振海岸をケーススタディの対象とし、 洗掘による施設安定性に特化した基礎的検討であること、 規則波を対象とした実験であるため現地(不規則波)の 場合では洗掘量及び洗掘箇所が本実験と変わる可能性が あることを付記する。

参考文献

- 1) 国土交通省:海岸統計平成28年度版,253p.,2016.
- 2) 山田浩次,田辺勇人,鳥居謙一,加藤史訓,山本吉道,有 村盾一, Thanh Ca Vu:海岸構造物周辺の洗掘の定量的評価, 海岸工学論文集,第48巻, pp551-555, 2001.
- 3) 一般財団法人沿岸開発技術研究センター:数値波動水路 (CADMAS-SURF)の研究・開発,沿岸開発技術ライブラリー, No. 12, 457p, 2001.
- 4) 一般財団法人沿岸技術研究センター: CADMAS-SURF 実務計算 事例集,沿岸技術ライブラリー, No. 30, 368p, 2008.
- 5) 岩佐隆広,二階堂竜司,平間史泰,田所壮也,飯島直已, 吉川契太郎,中津隆文,水野雄三,山下俊彦,木村克俊, 加藤史訓,矢部浩規:高天端人エリーフの安定性に関する 実験的検討,土木学会論文集 B2, Vol. 77, No. 2, pp. I_703-I_708, 2021.
- 6)国土交通省国土技術政策総合研究所:人工リーフ被覆ブロックの波浪安定性能評価のための水理実験マニュアル、国総研資料第927号, pp.55-56,2016.
- 社団法人日本港湾協会:港湾の施設の技術上の基準・同解説(上巻), pp. 243-244, 2018.
- 8) 半沢稔,周遠強,杉浦淳,佐藤弘和: 消波ブロックを用いた人工リーフの機能・安定性に関する実験的研究,海岸工学論文集,第43巻,pp.821-825,1996.
- 9) 星野太,田崎邦男,福山貴子,秋山真吾,池谷毅:マット 型海底面被覆工の耐波安定性能評価法,海岸工学論文集,第 52巻, pp. 831-835, 2005.

図-12 造波波数ごとの人工リーフ沖側と岸側の最大洗掘深の比較 SHIRATO Nobuhiko, TAKEHARA Takahiro, IRIMAJIRI Hirofumi

SHIRATO Nobuhiko, TAKEHARA Takahiro, IRIMAJIRI Hirofumi