第67回(2023年度) 北海道開発技術研究発表会論文

魚カウンターにより計測された 魚道設置後の精進川の魚類遡上数

国立研究開発法人 土木研究所 寒地土木研究所 水環境保全チーム 〇布川 雅典 札幌開発建設部 札幌河川事務所 計画課 三浦 敦禎 新潟大学 農学部 権田 豊

札幌市精進川樋門橋下流に設置されていた旧魚道がハーフコーン型魚道に2022年11月に改良された。この魚道上流部にあたる寒地土木研究所内の精進川の落差工では、2022年と2023年のサクラマス遡上時期にトラックシートを使った簡易魚道が設置された。ここでは魚カウンターを用いて簡易魚道を遡上するサクラマスの遡上数が計測された。そこで、2年間の遡上数を整理し、ハーフコーン型魚道設置前後の遡上数として速報的に報告する。

キーワード: 布式魚道、サクラマス、簡易魚道

1. はじめに

寒地土木研究所の中を流れる精進川は札幌市の南部を水源として真駒内地区と澄川地区をながれ、豊平川に流出する流路延長約13 km の河川である。1970(昭和45)年代には中流部での都市化から、洪水防止のための放水路建設や河川改修が行われて、防災機能は高まったものの魚類の生息環境は悪化した。1990(平成2)年代には多自然川づくり事業による河川改修が行われ、精進河畔公園では多くの市民に親しまれている。ここでは「中の島魅力ある地域つくりの会」が中心となり1998(同10)年からサクラマス稚魚の放流が行われり、現在では毎年産卵期には遡上個体がみられる。

この精進川には精進川樋門下流側に階段式魚道が設置されている。この魚道はサケ(Oncorhynchus keta)、サクラマス(Oncorhynchus masou)およびウグイ類(Tribolodon)を対象としたものだが、これらの魚種の遡上環境としては良好であるとはいえなかった。そこで、2022(令和4)年にこの既存魚道の改良がおこなわれた。

近年地域住民が水生生物の遡上環境の改善を目的に簡易魚道を設置する事例がみられる²。このような場合、住民による手仕事の場合が多く、河川構造物周辺の水理環境に合わせた柔軟な施工や形状を作れる魚道や安価な魚道が必要である。また、2021(令和4)年の北海道の6月と7月の降水量は記録的に少なく(札幌管区気象台、2022)、北海道北部において魚類が遡上できない場所が




図-1 精進川における魚道改良箇所とサケ科魚類遡上数計測箇所位置図





図-2 精進川合流部における魚道改良箇所

みられた(布川、未発表)。このよう場合にも即応的な 設置と現地の河川形態に合わせた形状の自由度が高い簡 易魚道が有効である。

魚道等を遡上する魚類の個体数を自動計測する試みは 英国で1950年代から進められ、魚カウンター(fish counter)として開発されてきた³⁾。我が国では、サケや サクラマス、イワナ(Salvelinus leucoomaenis)やアユ稚魚 (Plecoglossus altivelis)などの遡上数を計測する試みが進め られてきた⁴⁾。

河川連続性を担保する方法としての魚道は近年ではあたり前に見られる。その機能を評価するためには魚道利用実態を継続的に実施することが非常に重要である。このような利用実態調査はトラップや撮影画像を用いるのが一般的である。ただし、長期間連続計測は既存方法では労力や費用がかかる。魚カウンターによる自動計測は、長時間連続計測や夜間計測が可能であり、大規模な出水以外は濁水時も計測ができる。

著者らはこの精進川の魚道改良箇所約50 m上流で魚道 改良前から布式魚道と魚カウンターにより遡上数の計測 を行っていた。そこで、魚道改良後も計測を続け、これ らのデータから魚道改良の評価を行うこととした。今回 は速報的にその結果を報告する。

2. 精進川と豊平川合流点付近の魚道とその改良

精進川には1971年(昭和46年)に北海道開発局札幌河川事務所により精進川樋門が設置された。これと同時にに樋門から豊平川合流地点までの間にプールタイプの階段式魚道が設置された。この魚道は現在では遡上に必要な流量が魚道内に流入していない、遡上経路上に1m程度の落差が存在するおよび豊平川との接続部の河床勾配が1/3と急勾配であるといった課題があった。このため、サケ、サクラマスおよびウグイ類の遡上環境としては良好であるとはいえない。そこで、2022(令和4)年に流入量を増加させるような改良と、河床勾配が大きく遡上環境が悪化していた合流点での改良がおこなわれた。流

入量が小さくなっていた箇所は、魚道入口へ澪筋が3列 あったため、このうち2つをふさぐことで流入量を確保 した。落差や急こう配の解消はハーフコーン型の魚道を 新設した(図-2)。

3. 布式簡易魚道と魚カウンターによるサケ科魚

類遡上数の計測

精進川の寒地十木研究所内を流れる一部には6段の落 差工(総延長10.4 m)が設置されており、この部分に 2022 (令和4) 年と2023 (令和5) 年のサケ科魚類の遡上 期(9月から10月)に布式魚道が設置された(図-3)。 布式魚道は、北海道河川環境研究会と寒地土木研究所が 共同で開発した簡易魚道で、単管パイプとトラックシー トで作られる。まず、布式魚道は単管パイプとマルチジ ョイントによって足場を作りそこに2本の単管パイプを 平行に接続する。次に、パッチンクリップ(アラオ株式 会社、大阪市)を用いて、トラックシートを巻き付けて 水路幅0.5 mの水路状にして作る。本調査地ではこの魚 道を落差工をまたぐ形で設置した。設置一年目と二年目 の水路延長は異なり、それぞれ2.4 mと8.8 mだった。こ の水路の最上流部は後述する魚カウンターのセンサーを 取り付けた誘導水路(長さ1.6 m×幅 0.5 m)に接続され ている。また、魚道最下流部の左右岸は土のうを用いて 側壁をつくった。これにより落差工まで遡上してきた魚 類はすべて布式魚道を通って上流に遡上していた。

魚カウンターは木製の誘導水路とそれを支える架台からなり、誘導水路を魚類が遡上すると水の抵抗値と魚体の抵抗値との違いを利用して、遡上を感知する仕組みである⁵。また、誘導水路や電極センサーの規模を変えることで、対象魚の大きさに応じて遡上数を計測もできる

本調査地では、布式魚道の最上流部にこの誘導水路が接続する形で設置された(図-3)。誘導水路にはセンサー電極が3本取り付けられており、これらの電極からセ

NUNOKAWA Masanori, MIURA Atsuyoshi, GONDA Yutaka







図-3 精進川下流部においてサケ科魚類の遡上数計測のために設置された布式簡易魚道と魚カウンター

ンサーケーブルを解析部に接続して対象魚が通過したと きのパルス状の波形を記録および解析する。記録と解析 には魚類遡上数計測システム (TEAFCS-LOGS03-PB04: 田村電子工房製、高崎市、以下計測システムと呼ぶ)を 用いた。計測システムを駆動する電源は、寒地土木研究 所内の家庭用電源を用いたが、そのバックアップ電源と して密閉式鉛蓄電池 (12V36Ah) を使用した。

解析は800 mVと1000 mVの閾値を用いた。計測と同時 に誘導水路横の観察窓から撮影したタイムラプスカメラ の画像も利用して遡上数を確定した。遡上数の計測は 2022 (令和4) 年は9月30日から10月30日まで、2023 (令 和5) 年は9月21日から10月30日まで行った。2022(令和 4) 年にはデータ遡上数欠測が4日間あった。また、撮影 した画像から、本魚カウンターで計測可能な大きさの魚 類は、2022(令和4)年にはサケが4個体みられ、それ以 外はサクラマスだった。一方で2023(令和5)年にはサ クラマスしか確認できなかった。このため、サクラマス だけを遡上数の対象としてここでは扱う。

今回用いた布式魚道と魚カウンターにより、遡上期の

サクラマス遡上数を計測することができた。どちらの計

4. 魚道改良前後での遡上数の変化

からサクラマスの遡上が始まり、10月第一週に遡上ピー クをむかえ、そして遡上は10月下旬にかけて急激に減少 する。精進川樋門下流の魚道改良の前後で、この傾向は 変わらなかった。魚道改良が遡上の妨げになっているこ とはなかった。遡上数のピーク時には一日当たり40個体 から35個体の遡上があることも明らかになった(図4)。 遡上期全体での遡上数は魚道改良前2022 (令和4) 年 と改良後2023(令和5)年それぞれ、113個体と124個体 であり、魚道改良後に11個体多く遡上がみられた。しか し、魚道改良後は改良前に比べて10日計測期間が長かっ たことから、その期間に遡上した個体数があり、改良後 に多くなっていると考えられた。改良前と改良後の計測 日数を同じくして比較すると、113個体と105個体となり 改良前の方が遡上数が多くなった(図-5)。ただし、札

幌さけ科学館が調べた2018 (令和元) 年から2022 (令和 4) 年までの豊平川と真駒内川で観察された産卵床数の 傾向を見てみると、2022年秋期はこの5年で最も産卵床 数が多くなっていた%。このような状況にもかかわらず 改良前後で遡上数がほとんど変化しなかったのは改良し た魚道が良好に機能していることを示唆している。

5.おわりに

遡上困難な構造物への魚道の設置は河川法改正以来あ たり前のこととなっている。北海道開発局が管理する豊 平川は勿論、札幌市近郊の北海道が管理する河川におい ても、大きな落差がある構造物に魚道がない箇所を見つ けるのは難しい。但し、今回の事例のように数十年前に 設置された魚道ではその機能を十二分に発揮できていな い箇所も散見される。その場合は今回のように改良工事 が行われる。魚道がない構造物に魚道を設置したその後 の魚道の評価は簡易なものとして、魚類が遡上できてい るかどうかを、構造物上流で遡上魚の存在有無のデータ や産卵床の有無のデータで確認することができる。しか し、今回のような改良工事であれば、改良前後の遡上数 のデータの取得といった詳細なデータが重要である。今 回は布式魚道と魚カウンターの組み合わせで、遡上期間




図4 2022年と2023年の計測期間中に布式魚道上部に設置さ れた魚カウンターにより計測されたサケ科魚類の日当たり の遡上数

全体の遡上数の計測が可能であった。河川内において魚 カウンターの誘導水路のみに遡上させるためにはいくつ か方法があると思われるが、今回使用した布式魚道は安 価で設置でき、設置形状の自由度も高いことから、自然 河川で誘導水路に遡上させる場合に利便性が高い。

今後の魚道改良の評価や構造物の影響を明らかにする 上で、安価で長期間実施できる手法として今回用いた手 法が選択肢の一つとなるだろう。このような手法による 自動計測技術と評価方法が役に立てば幸いである。

謝辞:本稿で使用したデータの収集に必要な布式魚道と 魚カウンターの設置には北海道札幌建設管理部札幌建設 管理部事業室事業課施設保全室大畑博昭専門主任にお世 話になった。ここに深謝の意を表します。

参考文献

- 1) 大熊一正:精進川のサクラマス, コラム:北の海の研究最前線, 27号, 2016.
- 2) 「小さな自然再生」事例集編集委員会: できることからは じめよう 水辺の小さな自然再生事例集 第2集,日本河 川・流域再生ネットワーク(JRRN), 2020.
- Lethlean, N.G.: An investigation into the design and performance of electric fish-screens and an electric fish-counter. Transactions of the Royal Society of Edinburgh, Vol. 62, pp. 479-526, 1953.
- 4) 布川雅典・権田豊・谷口義則・河口洋一・的野博行・巖倉 啓子: 魚類遡上数の自動計測小規模 - 魚カウンターによる大




図-5 魚カウンターにより計測された2022年(左)、2023年(中)および2022年と同じ計測期間中の2023年(右)のサクラマス遡上数

- 型魚、中型魚、および小型魚の計測事例, 寒地土木研究所月報, 831, pp. 35-40, 2022.
- 5) 権田豊・布川雅典: 魚カウンターによる魚類の自動計測, 砂防学会誌, 75(3), pp. 22–26, 2022.
- 6)札幌市豊平川さけ科学館:サケ調査情報,https://salmon-museum.jp/document/research_salmon,2024年1月確認,2024.