

平成22年1月5日~6日

43台の車が立ち往生 100名以上が避難

バーキングシェルター

道路カメラ

河川及びダム 冬期通行不能箇所

0:0

自動車専用道路

特殊通行規制

リサイクル適性(A)

1:1,980,000

5.0km 崩壊、落石、雪崩、地すべり

10.0km | 落石、崩壊

12.0km 落石、崩壊

1.0km 落石、崩壊

1584

945

1341

1188

1584

1026

1440

909

1485

909

864

801

1449

801

801

451

100mm KP 16.4~ 18.4km

100mm KP 24.4~ 34.4km

100mm KP 41.6∼ 43.6km

**1** 453 160mm KP 21.7∼ 33.7km

18 // 100mm KP102.6∼ 103.6km