



## 7月22日(水)の活動状況

### ● 砂防班が球磨村において被災状況調査を実施



砂防班によるレーザー距離計を用いた被災状況調査(球磨村)



砂防班によるレーザー距離計を用いた被災状況調査(球磨村)



土砂による道路寸断状況(球磨村)



砂防班による被災状況調査(球磨村)



石積擁壁崩壊箇所(球磨村)



砂防班による被災状況調査(球磨村)



砂防班による被災状況調査(球磨村)



石積擁壁崩壊箇所(球磨村)