



令和2年7月豪雨に伴うTEC-FORCEの活動状況

7月16日(木)の活動状況

● 葦北郡芦北町・八代市坂本町の県道球磨田浦線を被災状況調査

被災状況調査のための打合せ(県道球磨田浦線)



路体崩壊箇所の被災状況調査(県道球磨田浦線)



道路寸断箇所の被災状況調査(県道球磨田浦線)



河川水位上昇に伴う落橋箇所(県道球磨田浦線)



擁壁転倒箇所の被災状況調査(県道球磨田浦線)