



令和2年7月豪雨に伴うTEC-FORCEの活動状況

7月12日(日)の活動状況

- 球磨振興局に県道球磨田浦線の調査報告書を手交
- 芦北町の県道球磨田浦線を被災状況調査



調査報告書の手交(球磨振興局)



レーザー距離計を用いた被災状況調査(芦北町)



道路被災箇所の被災状況調査(芦北町)



衛星携帯による定時連絡(芦北町)



地元消防団との打合せ(芦北町)



路肩崩壊箇所の被災状況調査(県道球磨田浦線)



道路被災箇所の被災状況調査(芦北町)