

# 胆振東部地震による苫小牧港(西港区)の被災状況

苫小牧港西港区



中央南埠頭1号岸壁 エプロンひび割れ



中央南埠頭1号岸壁 エプロンひび割れ



中央南埠頭2号岸壁 エプロン沈下(段差141mm)