


苫小牧港(東港区)の復旧状況(2019年9月2日時点)



中央ふ頭2号岸壁 既設エプロン舗装撤去状況



船だまり-4M物揚場 裏埋め土投入状況



船だまり-3M物揚場 地盤改良工(中層混合処理)実施状況