


苫小牧港(西港区)の復旧状況(2019年10月4日時点) 国土交通省



中央南埠頭1・2号岸壁 エプロン路盤敷均し状況



中央南埠頭1・2号岸壁 エプロン路盤締固め状況