



平成29年6月27日  
室蘭開発建設部  
帯広開発建設部

報道機関各位

## 日勝峠の復旧工事の進捗状況をHPでお知らせします

～最新の現場状況を随時更新～

室蘭開発建設部及び帯広開発建設部では、昨年8月の台風による被災のため通行止めとなっている国道274号日勝峠の復旧について、今年秋頃の開通を目指して工事を進めております。

この度、峠頂上の雪解けが進み、工事の最盛期を迎えることから、復旧工事の進捗状況を室蘭開発建設部及び帯広開発建設部のホームページでお伝えする「日勝峠の復旧状況」を開設しましたので、お知らせします。

日勝峠の復旧工事の進捗状況をわかりやすくお伝えするため、ホームページにおいて、昨年の被災箇所と最新の復旧工事状況を対比して、写真でお知らせいたします。

日勝峠の復旧状況について、当該ページにおいて月2回程度を目処に更新を予定しておりますので、随時ご確認ください。

### 【室蘭開発建設部ホームページ（日勝峠の復旧状況）】

[http://www.hkd.mlit.go.jp/mr/douro\\_keikaku/c5b1ee0000006qz7.html](http://www.hkd.mlit.go.jp/mr/douro_keikaku/c5b1ee0000006qz7.html)

### 【帯広開発建設部ホームページ（日勝峠の復旧状況）】

[http://www.hkd.mlit.go.jp/ob/douro\\_keikaku/fns6a10000006p2g.html](http://www.hkd.mlit.go.jp/ob/douro_keikaku/fns6a10000006p2g.html)

※各開発建設部のトップページにある  バナーをクリックしてください。

### 【写真の使用を希望される皆さまへ】

掲載写真のホームページからのダウンロードについては自由としますが、使用に当たっては「国土交通省北海道開発局提供」のクレジットをお願いします。

### 【問合せ先】

国土交通省 北海道開発局 室蘭開発建設部

道路計画課長 すずき たけひこ 鈴木 武彦 (0143-25-7046)

道路整備保全課長 おの でら ひとし 小野寺 仁 (0143-25-7047)

室蘭開発建設部ホームページ <http://www.hkd.mlit.go.jp/mr/>

国土交通省 北海道開発局 帯広開発建設部

広報官 まつもと かずのり 松本 一紀 (0155-24-3193)

道路計画課長 うりゆう かずゆき 瓜生 和幸 (0155-24-4106)


道路整備保全課長 さきこう たかひろ 酒向 孝裕 (0155-24-4104)

帯広開発建設部ホームページ <http://www.hkd.mlit.go.jp/ob/>



# 国道274号 日勝峠の復旧作業状況

▶ 被災により36.1kmが通行止めとなっており、今年秋頃の解除を目標に作業を進めています。



至札幌  
被災箇所図



< 7 岩瀬橋落橋 >

< 8 千栄地区大規模欠損 >

< 10 清瀬覆道損傷 >

< 16 室蘭側日勝峠5合目切土崩壊 >

< 20 室蘭側日勝峠6合目大規模崩壊 >

< 24 室蘭側日勝峠8合目切土崩壊、盛土崩壊、土砂流出 >

< 29 三国の沢覆道損傷 >

< 38 帯広側日勝峠8合目盛土崩壊 >

< 42 帯広側日勝峠7合目盛土崩壊 >

< 61 帯広側日勝峠1合目切土路面崩壊 >

- 凡例
- 橋梁損傷箇所(10)
  - 覆道損傷箇所(3)
  - 道路本体が大きく欠損箇所(6)
  - その他(47)
  - ※ 1~31まで室蘭側、32~66まで帯広側

【写真】  
上段：被災直後  
下段：平成29年6月上旬現在

## < ⑦ 岩瀬橋落橋 >

➤ 主桁が落橋した岩瀬橋について、応急復旧橋の架設を完了し、橋台の施工に向けて測量を行っています。

被災箇所図



被災状況全景



○被災直後



○平成29年6月上旬 橋台の施工に向けた測量を実施中



## < ⑧ 千栄地区大規模欠損 >

➢ 室蘭側日勝峠の道路本体が大きく欠損した千栄地区では、擁壁の埋め戻し作業を行っています。

### 被災箇所図



### 被災状況全景



### ○被災直後



### ○平成29年6月上旬 擁壁の埋め戻しを実施中



## < ⑩ 清瀬覆道損傷 >

➤ 室蘭側日勝峠の清瀬覆道では、擁壁の設置に向けた床堀作業を行っています。

被災箇所図



被災状況全景



○被災直後



○平成29年6月上旬 床堀作業を実施中



# 国道274号 日勝峠の復旧作業状況

## < ⑬ 室蘭側日勝峠5合目切土崩壊 >

大雨により道路が崩壊した室蘭側日勝峠5合目付近について、法面の復旧作業を行っています。

被災箇所図



被災状況全景



○被災直後



○平成29年6月上旬 法面工事を実施中



# 国道274号 日勝峠の復旧作業状況

## < 20 室蘭側日勝峠6合目大規模崩壊 >

大雨により道路が崩壊した室蘭側日勝峠6合目付近について、護岸工の作業を行っています。

被災箇所図



被災状況全景



○被災直後



○平成29年6月上旬 護岸工事を実施中



# 国道274号 日勝峠の復旧作業状況

＜ 24 室蘭側日勝峠8合目切土崩壊、盛土崩壊、土砂流出 ＞

➤ 大雨により道路が崩壊した室蘭側日勝峠8合目付近について、法面工の実施に向けた準備を進めています。

被災箇所図



被災状況全景



○被災直後



○平成29年6月上旬 法面工事を準備中



# 国道274号 日勝峠の復旧作業状況

## <29 三国の沢覆道損傷>

➤ 室蘭側日勝峠の三国の沢覆道では、工事用車両の通行が可能な状況まで砕石による盛土を進めています。

被災箇所図



○被災直後



被災状況全景




○平成29年6月上旬 盛土工事を実施中



## < 38 帯広側日勝峠8合目盛土崩壊 >

大雨により道路が崩壊した日勝峠8合目付近(帯広側)について、盛土の復旧作業を行っています。

被災箇所図



被災状況全景



○被災直後




○平成29年6月上旬 盛土工事を実施中



## <42 帯広側日勝峠7合目盛土崩壊>

大雨により道路が崩壊した日勝峠7合目付近(帯広側)について、盛土の復旧作業を行っています。

被災箇所図



被災状況全景



○被災直後




○平成29年6月上旬 盛土工事を実施中



## < 61 帯広側日勝峠1合目切土法面崩壊 >

大雨により法面が崩壊した日勝峠1合目付近(帯広側)について、切土法面の復旧に向けた準備を進めています。

被災箇所図



被災状況全景



○被災直後



○平成29年6月上旬 法面工事を準備中

