

3-1 洪水冠水平面図


沙流川流域の冠水状況



ダム予定地周辺の冠水状況（垂直写真）

平成 15 年 8 月 27 日撮影



 平取ダム予定地周辺の出水直後の冠水範囲(額平川・宿主別川)



3. 洪水による影響

3-2 洪水前後の比較

撮影地点：ダムサイト右岸側から左岸方向

平成 11 年 9 月 3 日撮影



平成 15 年 8 月 28 日撮影



撮影地点：ダムサイト下流側から上流方向

平成 11 年 9 月 3 日撮影



平成 15 年 8 月 28 日撮影



撮影地点：額平川左岸側から右岸方向（豊糠橋付近）



撮影地点：額平川下流側から上流方向（豊糠橋付近）



撮影地点：宿主別川下流側から上流方向（すずらん群生地付近）

