

鶴川水系 鶴川 災害復旧工事の進ちよく状況



鶴川左岸むかわ町汐見地先災害復旧工事(KP0.4付近)

平成28年8月23日に河岸侵食した、むかわ町汐見地先
における災害復旧工事の進ちよく状況について
■平成29年8月31日時点

鵜川水系 鵜川 災害復旧工事の進ちょく状況

◆被災概要

- 箇所名：むかわ町汐見地先 KPO.6
- 被災概要：河岸侵食 L=97m

◆復旧工事

- 工事名：鵜川左岸むかわ町汐見地先災害復旧工事
- 請負業者：(株)武田組



凡例 着手前 施工中 完了済み

工事完了済み

