

令和8年度(夏) 河川、ダム、砂防、海岸施設の安全利用点検の実施結果について

管理事務所名	河川名	点検箇所	点検月日	点検結果及び対策
鵜川沙流川河川事務所	鵜川	たんぽぽ公園 i) 堤防 ii) 低水護岸等 iii) 管理用道路 iv) 防護柵 v) 樋門	令和8年7月9日(木)	…写真① ・堤防天端の凸凹、堤防法肩の崩れ …異常なし ・親水護岸からの滑り落ち、護岸及び天端周辺の陥没等 …異常なし ・管理用道路の陥没等 …異常なし ・構造物周辺から水域への転落 …異常なし ・土砂の堆積状況 …異常なし
		川沿公園 i) 堤防 ii) 低水護岸等 iii) 管理用道路 iv) 防護柵 v) 樋門	令和8年7月9日(木)	…写真② ・堤防天端の凸凹、堤防法肩の崩れ …異常なし ・親水護岸からの滑り落ち、護岸及び天端周辺の陥没等 …異常なし ・管理用道路の陥没等 …異常なし ・構造物周辺から水域への転落 …異常なし ・土砂の堆積状況 …異常なし
	沙流川	せせらぎ公園 i) 堤防 ii) 低水護岸等 iii) 管理用道路 iv) 防護柵 v) 樋門	令和8年7月9日(木)	…写真③ ・堤防天端の凸凹、堤防法肩の崩れ …異常なし ・親水護岸からの滑り落ち、護岸及び天端周辺の陥没等 …異常なし ・管理用道路の陥没等 …異常なし ・構造物周辺から水域への転落 …異常なし ・土砂の堆積状況 …異常なし
		平取親水公園 i) 堤防 ii) 低水護岸等 iii) 管理用道路 iv) 防護柵 v) 樋門	令和8年7月9日(木)	…写真④ ・堤防天端の凸凹、堤防法肩の崩れ …異常なし ・親水護岸からの滑り落ち、護岸及び天端周辺の陥没等 …異常なし ・管理用道路の陥没等 …異常なし ・構造物周辺から水域への転落 …異常なし ・土砂の堆積状況 …異常なし

点検実施結果に関する問合せ先	室蘭開発建設部公物管理課	0143-25-1650
----------------	--------------	--------------

河川等の安全利用点検 実施状況写真

1



○撮影場所：たんぼぼ公園

2



○撮影場所：穂別川沿公園

河川等の安全利用点検 実施状況写真

3



○撮影場所：せせらぎ公園

4



○撮影場所：親水公園

令和8年度(夏) 河川、ダム、砂防、海岸施設の安全利用点検の実施結果について

管理事務所名	河川名	点検箇所	点検月日	点検結果及び対柵
鶴川沙流川河川事務所 二風谷ダム管理支所	沙流川	展望台(左岸) ・安全柵 ・休憩施設 ・駐車場 管理用歩道(左岸) ・安全柵 ・車両進入防止柵 ・路肩 ・橋梁 ・休憩施設 親水護岸 ・安全柵 ・護岸 ・通路 ・擁壁 ・休憩施設 展望台(右岸) ・安全柵 ・休憩施設 ・駐車場 チャン公園(ダム左岸下流) ・安全柵 ・駐車場 ・階段部	令和8年7月8日(水)	展望台(左岸)・・・写真① ○通路部において歩行の障害となるもの(損傷等)はないか ……安全上問題なし ○手摺の損傷の有無や転落防止柵としての効果はどうか ……安全上問題なし ○四阿本体及び安全柵の劣化損傷の有無 ……安全上問題なし 管理用歩道(左岸)・・・写真②③ ○四阿本体及び安全柵の劣化損傷の有無 ……安全上問題なし ○通路部において歩行の障害となるもの(損傷等)はないか ……安全上問題なし ○手摺の損傷の有無や転落防止柵としての効果はどうか ……安全上問題なし 親水護岸・・・写真④ ○通路部において歩行の障害となるもの(損傷等)はないか ……安全上問題なし ○手摺の損傷の有無や転落防止柵としての効果はどうか ……安全上問題なし ○四阿本体及び安全柵の劣化損傷の有無 ……安全上問題なし 展望台(右岸)・・・写真⑤ ○通路部において歩行の障害となるもの(損傷等)はないか ……安全上問題なし ○手摺の損傷の有無や転落防止柵としての効果はどうか ……安全上問題なし ○四阿本体及び安全柵の劣化損傷の有無 ……安全上問題なし チャン公園(ダム左岸下流)・・・写真⑥ ○通路部において歩行の障害となるもの(損傷等)はないか ……安全上問題なし ○手摺の損傷の有無や転落防止柵としての効果はどうか ……安全上問題なし
点検実施結果に関する問合せ先	室蘭開発建設部公物管理課		0143-25-1650	

河川等の安全利用点検 実施状況写真

1



○撮影場所：展望台(左岸)

2



○撮影場所：管理用歩道(左岸)四阿

3



○撮影場所：左岸管理用道路(二風谷小学校裏)

4



○撮影場所：親水護岸

5



○撮影場所 : 展望台(右岸)

6



○撮影場所 : チャシ公園

令和8年度(夏) 河川、ダム、砂防、海岸施設の安全利用点検の実施結果について

管理事務所名	河川名	点検箇所	点検月日	点検結果及び対策
鷗川沙流川河川事務所 平取ダム管理支所	額平川	公園トイレ周辺 ・トイレ設備 管理支所周辺 ・通路 ダム堤体周辺 ・堤体天端 ・手すり ・トイレ設備	令和8年6月29日(月)	公園トイレ ・トイレ設備に損傷等はないか …安全上問題なし【写真①】 管理支所周辺 ・通路部において歩行の障害となるもの(損傷等)はないか …安全上問題なし 平取堤体周辺 ・堤体天端、手すり、トイレ設備に損傷等はないか …安全上問題なし
	宿主別川	ノカピライウォロ・標本園 ・駐車場 ・園路 ・人道橋	令和8年6月29日(月)	標本園 ・駐車するために障害となるもの(損傷等)はないか …安全上問題なし ・園路・人道橋通路部に歩行の障害となるもの(損傷等)はないか …安全上問題なし【写真②】

点検実施結果に関する問合せ先	室蘭開発建設部公物管理課	0143-25-1650
----------------	--------------	--------------

河川等の安全利用点検 実施状況写真


①



[平取ダム・トイレ設備]

異常なし

②



[ノカピライウォロ・標本園（人道橋）]

異常なし

令和8年度(夏) 河川、ダム、砂防、海岸施設の安全利用点検の実施結果について

管理事務所名	河川名	点検箇所	点検月日	点検結果及び対策
苫小牧砂防海岸事務所	日高胆振海岸 苫小牧・白老海岸	苫小牧地区 樽前地区	令和8年7月6日(月)	護岸天端の段差・ブロック等欠損(写真①) …マーキングによる注意喚起 護岸背面における陥没 …異常なし 転落防止柵 …異常なし 看板 …異常なし 歩板の劣化(写真②) …マーキングテープによる注意喚起 支障物の移動(写真③)
		白老地区 北吉原地区		護岸天端の段差・ブロック等欠損(写真④、写真⑤) …マーキングによる注意喚起 護岸背面における陥没 …異常なし 転落防止柵 …異常なし 看板 …異常なし ベンチ …異常なし 歩板の劣化(写真⑥) …歩板の撤去

点検実施結果に関する問合せ先	室蘭開発建設部公物管理課	0143-25-1650
----------------	--------------	--------------

河川等の安全利用点検 実施状況写真

- ① 護岸天端の段差・ブロック等欠損(胆振海岸 苫小牧地区)
～マーキングによる注意喚起



- ② 歩板の劣化(胆振海岸 苫小牧地区)
～マーキングテープによる注意喚起



- ③ 支障物の移動(胆振海岸 苫小牧地区)
～支障のない場所へ移動



- ④ 護岸天端の段差・ブロック等欠損(胆振海岸 北吉原地区)
～マーキングによる注意喚起



- ⑤ 護岸天端の段差・ブロック等欠損(胆振海岸 北吉原地区)
～マーキングによる注意喚起



- ⑥ 歩板の劣化(胆振海岸 北吉原地区)
～歩板を撤去

