

令和7年度(夏) 河川、ダム、海岸施設の安全利用点検の実施結果について

管理事務所名	河川名	点検箇所	点検月日	点検結果及び対策
鷓川沙流川河川事務所	鷓川	たんぼぼ公園 ・堤防 ・低水護岸等 ・管理用道路 ・防護柵 ・樋門	令和7年7月10日	写真① ・堤防天端の凸凹、堤防法面の崩れ…異常なし ・親水護岸からの滑り落ち、護岸及び天端周辺の陥没等…異常なし ・管理用道路の陥没等…異常なし ・構造物周辺からの転落の恐れ…異常なし ・土砂の堆積状況…異常なし
		穂別川沿公園 ・堤防 ・低水護岸等 ・管理用道路 ・防護柵 ・樋門	令和7年7月10日	写真② ・堤防天端の凸凹、堤防法面の崩れ…異常なし ・親水護岸からの滑り落ち、護岸及び天端周辺の陥没等…異常なし ・管理用道路の陥没等…異常なし ・構造物周辺からの転落の恐れ…異常なし ・土砂の堆積状況…異常なし
	沙流川	せせらぎ公園 ・堤防 ・低水護岸等 ・管理用道路 ・防護柵 ・樋門	令和7年7月10日	写真③ ・堤防天端の凸凹、堤防法面の崩れ…異常なし ・親水護岸からの滑り落ち、護岸及び天端周辺の陥没等…異常なし ・管理用道路の陥没等…異常なし ・構造物周辺からの転落の恐れ…異常なし ・土砂の堆積状況…異常なし
		平取親水公園 ・堤防 ・低水護岸等 ・管理用道路 ・防護柵 ・樋門	令和7年7月10日	写真④ ・堤防天端の凸凹、堤防法面の崩れ…異常なし ・親水護岸からの滑り落ち、護岸及び天端周辺の陥没等…異常なし ・管理用道路の陥没等…異常なし ・構造物周辺からの転落の恐れ…異常なし ・土砂の堆積状況…異常なし

管理事務所名	河川名	点検箇所	点検月日	点検結果及び対策
鶴川沙流川河川事務所 二風谷ダム管理支所	沙流川	二風谷ダム ・展望台（左岸） 安全柵、休憩施設、駐車場 ・管理用歩道（左岸） 安全柵、車両進入防止柵、 路肩、橋梁、休憩施設 ・親水護岸 安全柵、護岸、通路、擁壁、 休憩施設 ・チャシ公園（ダム左岸下流） 安全柵、駐車場、階段部	令和7年7月7日	展望台（左岸） ・通路部において歩行の障害となるもの（損傷等）はないか…安全上問題なし ・手摺の損傷の有無や転落防止策としての効果はどうか…安全上問題なし ・四阿本体及び安全柵の劣化損傷の有無…安全上問題なし 管理用歩道（左岸） ・四阿本体及び安全柵の劣化損傷の有無…安全上問題なし ・通路部において歩行の障害となるもの（損傷等）はないか…安全上問題なし ・手摺の損傷の有無や転落防止策としての効果はどうか…安全上問題なし 親水護岸 ・通路部において歩行の障害となるもの（損傷等）はないか…安全上問題なし ・手摺の損傷の有無や転落防止柵としての効果はどうか …転落防止柵に破損あり。 →応急措置として危険周知処置をした。（写真⑤） その後、7月8日に応急措置済み（写真⑥） ・四阿本体及び安全柵の劣化損傷の有無…安全上問題なし チャシ公園（ダム左岸下流） ・通路部において歩行の障害となるもの（損傷等）はないか…安全上問題なし ・手摺の損傷の有無や転落防止策としての効果はどうか…安全上問題なし
鶴川沙流川河川事務所 平取ダム管理支所	額平川	平取ダム堤体周辺 ・堤体天端、手すり、トイレ設備 管理支所周辺 ・通路、フットパス、通路、四阿 公園トイレ周辺 ・トイレ設備、啓蒙看板	令和7年7月10日	平取堤体周辺 ・堤体天端、手すり、トイレ設備に損傷等はないか…安全上問題なし（写真⑦） 管理支所周辺 ・通路部、フットパス、四阿において歩行や利用の障害となるもの（損傷等）はないか…安全上問題なし（写真⑧） 公園トイレ周辺 ・トイレ設備、啓蒙看板に損傷等ないか…安全上問題なし
	宿主別川	ノカピライウォロ標本園 ・駐車場、園路、人道橋	令和7年7月10日	ノカピライウォロ標本園 ・駐車するために障害となるもの（損傷等）はないか…安全上問題なし ・園路・人道橋通路部に歩行の障害となるもの（損傷等）はないか …安全上問題なし

管理事務所名	河川名	点検箇所	点検月日	点検結果及び対策
苫小牧砂防海岸事務所	日高胆振海岸	苫小牧・樽前工区 ・緩傾斜護岸 ・看板 ・グレーチング ・ベンチ ・柵	令和7年7月9日	(苫小牧工区有明地区) 護岸天端の欠損(写真⑨) …歩行に支障をきたすおそれがある箇所に注意喚起のマーキング 歩板の一部破損(写真⑩)…破損部分の撤去 ・護岸背面における陥没…異常なし ・看板…異常なし ・グレーチング…異常なし ・転落防止柵…異常なし
		白老・北吉原工区 ・緩傾斜護岸 ・看板 ・グレーチング ・ベンチ ・柵	令和7年7月9日	(北吉原工区萩野地区) 護岸天端の欠損(写真⑪) …歩行に支障をきたすおそれがある箇所に注意喚起のマーキング (白老工区社台地区) 護岸天端の段差(写真⑫) …歩行に支障をきたすおそれがある箇所に注意喚起のマーキング 歩板の一部破損(写真⑬)…マーキングテープによる注意喚起 支障物の撤去(写真⑭) ・護岸背面における陥没…異常なし ・看板…異常なし ・グレーチング…異常なし ・ベンチ…異常なし ・転落防止柵…異常なし

点検実施結果に関する問合せ先	室蘭開発建設部公物管理課	0143-25-1650
----------------	--------------	--------------

河川等の安全利用点検 実施状況写真

1



○撮影場所 : たんぼぼ公園

2



○撮影場所 : 穂別川沿公園

3



○撮影場所 : せせらぎ公園

4



○撮影場所 : 親水公園

5




○撮影場所：親水護岸転落防止柵

6



○撮影場所：親水護岸転落防止柵(応急措置済後)



写真⑤⑥

にぶたに湖

歴沙史流館川

二風谷アイヌ文化博物館

二風谷センター

二風谷生活

二風谷民芸品共同作業場

二風谷民芸品

二風谷民芸品

二風谷民芸品

二風谷民芸品

⑦




[ダム堤頂]
異常なし

⑧




[フットパス]
異常なし


護岸天端の欠損(胆振海岸 苫小牧工区 有明地区)
～マーキングによる注意喚起




歩板の一部破損(胆振海岸 苫小牧工区 有明地区)
～破損部分の撤去



護岸天端の欠損(胆振海岸 北吉原工区 萩野地区)
～マーキングによる注意喚起




護岸天端の段差(胆振海岸 白老工区 社台地区)
～マーキングによる注意喚起



⑬ 歩板の一部破損(胆振海岸 白老工区 社台地区)
～マーキングテープによる注意喚起

⑬



支障物の撤去(胆振海岸 白老工区 社台地区)

14

