平成14年度道路環境センサスデータ一覧表

下表は、平成14年度道路環境センサスと して直轄国道で行った調査結果を調査地点別 に表示したものである。

騒音の新環境基準との比較は、全ての調査 地点を対象に行っているが、調査地点におい て環境基準の類型指定がなされていない場合 は、超過・非超過の状況を()付きで表示 した。

表示順位は、都府県支庁指定市別、路線番 号別、調査単位区間番号の順で並べた。 「 - 」は入力データが無いことを示す。

環境基準、要請限度超過・非超過状況

:非超過 :超過 :環境基準類型指定または 騒音規制区域指定の対象外 環境基準:昼間70dB 夜間65dB

要請限度:昼間75dB 夜間70dB (6~11欄)

車線数は、併設道路を含む。(12欄) 環境基準類型、騒音規制区域の指定状況は、

: 指定有り 空白: 指定無し とした。(13~14欄)

環境基準の類型指定延長は、上下車線別に求め、その合計を2で除した。(17欄) 環境対策設置延長は、上下車線別に設置された延長の合計となっている。(23~27欄) 遮音壁高さ(26欄)は測定地点における値のため、設置延長の有無にかかわらず「‐」と表記される区間もある。

舗装種別は以下に示すとおり(22欄) 密粒As :密粒アスファルト

排水性As:排水性アスファルト その他As:その他のアスファルト

コン/リート : コンクリート その他 : その他

沿道建物の状況は以下のとおり(31~32欄)

両側:両側に建物がある 測定側:測定側のみ建物がある 反対側:測定点の反対側のみ建物がある

無 :両側とも建物がない 不明 :不明

調査種別番号(33欄)は以下のとおり

1:平成14年度実測 5:前年度データを補完

	路線名	地点名	No.			環境基 超過・非	環境基準 要請限度 過・非超過 超過・非超			騒音レベル ddB) 車		測定地点の 指定状況	測定位置 情報	区間	環境 	評価	沿	道路条件			^現 現況	環境対策設置延長(km) 見況 H14調査時 [片側換算]			遮音	併設	设道路	沿道建物		測定データ	
			都道府県 支庁指定 市コード	調査 単位 区間 番号	区間 内番号	昼間で	間 昼	間で間	昼間 Leq	夜間 Leq	· 線 数	環境 騒音 規制 類型 区域	測定点側 の車道 中央との 距離 (m)		基準の 類型指 定延長 (km)	延長 (km)	追 状 況	道路 敷幅 (m)	道路 形態	舗装 種別	環境 施設 帯	空	高架 裏面 設面 板	氏 新型音 遮音	壁 高さ (m)	併設 道路 の 有無	道路形態	測定点 背後 反射物 の有無	沿道 建物の 状況	調査 種別 番号	実測 調査 年度
	般国道38号	北海道上川郡新得町栄町	1630	1001	1				60	57	2		11.5	16.1	0.40	0.40	山地部	26.0	平面	密粒As	.0	.0	.0	.0	0 -	無	-	無	無	5	2000