





# ダム整備が効果を発揮(北海道 十勝ダム)(国管理)

- 平成27年5月5日からの融雪および降雨により、十勝ダムにおいては、洪水量を超える流入量を観測しました。
- 十勝ダムの洪水調節等によって下流河川の水位低減を図り、下流の清水町(共栄橋水位観測所)では、約0.30mの水位を低減させる効果があったものと推測されます。



## 十勝ダム貯水状況



## 共栄橋水位観測所付近



※本資料の数値等は速報値であるため、今後の調査で変わる可能性があります。