

平成23年3月11日

報道機関各位

帯広開発建設部 広報官

電話 24-3193

内線 214・216

## お知らせ

件名	平成23年3月11日三陸沖で発生した地震による 津波被害について（18：30現在）
----	--

### お知らせ内容

帯広開発建設部は、平成23年3月11日（金）14時46分に三陸沖で発生した地震による津波被害について、別紙のとおり取りまとめましたので、お知らせします。

# 災害情報

平成23年3月11日18時30分発表

## 平成23年3月11日三陸沖で発生した地震による津波被害について(第2報)

※これは速報であり、数値等は今後変わることもある。

### 1. 帯広開発建設部の体制について

帯広開発建設部	3月11日	14時49分	警戒体制	災害警戒本部設置	
	3月11日	15時30分	非常体制	災害対策本部設置	
帯広道路事務所	3月11日	14時49分	警戒体制		
	3月11日	15時30分	非常体制		
広尾道路事務所	3月11日	14時49分	警戒体制		
	3月11日	15時30分	非常体制		
足寄道路事務所	3月11日	14時46分	注意体制	(地震)	
	3月11日	15時00分	注意体制解除		
帯広河川事務所 (河川)	3月11日	14時49分	警戒体制	(地震)	
	(河川)	3月11日	17時55分	警戒体制解除	
	(砂防)	3月11日	14時50分	警戒体制	
池田河川事務所	3月11日	14時49分	警戒体制		
	3月11日	15時30分	非常体制		
十勝港湾事務所	3月11日	14時49分	警戒体制		
	3月11日	15時30分	非常体制		
帯広農業事務所	3月11日	14時49分	警戒体制		
	3月11日	15時30分	非常体制		
十勝南部農業開発事業所	3月11日	15時30分	注意体制		
管理課	3月11日	15時17分	注意体制		
十勝ダム管理所	3月11日	15時17分	注意体制解除		
札内川ダム管理所					

### 2. 本局及び開発建設部の体制について

本局	3月11日	15時30分	非常体制	
釧路開発建設部	3月11日	15時30分	非常体制	
函館開発建設部	3月11日	15時30分	非常体制	
室蘭開発建設部	3月11日	15時30分	非常体制	
小樽開発建設部	3月11日	15時30分	警戒体制	

### 3. 気象の概要(気象庁発表)

- 発生日時 平成23年 3月11日 14時46分頃
- 震源 三陸沖 (北緯38.0度、東経142.9度、牡鹿半島の東南東120km付近)
- 震源の深さ 約20km
- 地震の規模 マグニチュード 8.8
- 各地の震度
- 津波注・警報 津波警報 北海道太平洋沿岸中部 3月11日 14:49  
大津波警報 北海道太平洋沿岸中部 3月11日 15:30
- 到着予想時刻  
予想される高さ  
警報から注意報へ
- 十勝港 第1波 十勝港 0.2m (15:26)  
2.8m (15:57)

#### 4. 帯広開発建設部の対応

【災害対策用ヘリコプター「ほっかい」出動状況】( 月 日 時 分現在)

なし

【災害対策用機械の出動状況】(3月11日17時30分 現在)

車両保有関連名	車両	要請・指示	稼働	出動場所	出動理由	要請者

待機

日通機工(株) 数名  
中前建設(株) 数名

#### 5. 参考情報

##### 1. リエン

大樹町 2名

浦幌町 2名

広尾町 2名

豊頃町 2名

##### 2. 対策本部会議

3月11日 16時10分 第1回対策本部会議  
3月11日 19時00分 第2回対策本部会議

##### 3. 記者会見

3月11日 17時00分 第1回記者会見

#### 【避難勧告・指示】

豊頃町

15:25避難勧告

15:42避難指示へ変更

16:04 大津コミセンに避難250人

広尾町

15:35避難指示

17:40 音調津総合センター避難117人  
児童福祉館 避難30人

大樹町

14:52避難勧告

15:31避難指示

避難者数 19:15現在

歴船小学校 避難29人

中島小学校 避難75人

晩成 避難5人

17:35浜大樹 船1隻転覆

17:50旭浜 漁船1隻流される

浦幌町

15:30避難勧告

避難指示

19:00 厚内 避難35人

浜厚内 避難26人

十勝太・模範牧場 避難12人

その他 避難20人

## 河川対策班

### 1. 所管施設等の状況

○河川 (3月11日19時10分現在)

#### 【国管理河川】

##### ・点検状況

事務所等名	水系	河川	一次点検		
			開始時間	終了時間	
	十勝川	十勝川(帯河)	15:20	17:30	点検終了
		札内川	15:20	16:40	点検終了
		音更川	15:20	16:50	点検終了
		土幌川	15:20	15:30	点検終了
		帯広川	15:20	17:30	点検終了
		然別川	15:20	17:30	点検終了
		戸蔦別川	15:20	16:40	点検終了
		美生川	15:20	17:30	点検終了
		莞貫川	15:20	16:40	点検終了
		十勝川(池河)	15:30	下流部は津波のため待機中	
		猿別川	15:30	16:30	点検終了
		利別川	15:30	18:10	点検終了
		下頃辺川	15:30	下流部は津波のため待機中	
		十弗川	15:30	18:10	点検終了
	浦幌十勝導水路		津波のため待機中		
	浦幌十勝川		津波のため待機中		
	浦幌川		津波のため待機中		
	十日川	15:30	18:10	点検終了	

#### 【国砂防】

##### ・点検状況

事務所等名	水系	河川	一次点検		二次点検	
			開始時間	終了時間	開始時間	終了時間
帯広河川	十勝川	戸蔦別川	16:50	17:50		

※戸蔦別川6号床固工まで実施、上流部は雪のため道路通行止め

##### ・被害状況

事務所等名	水系	河川	市町村	地点		被害状況		対策状況
				左右岸	KP	状態	数量(約m)	

##### ・被害状況

道・市町村	水系	河川	地点		被害状況		対策状況
			左右岸	KP	状態	数量(約m)	

### ○ダム (3月11日18時00分時点)

##### ・点検状況

水系	管理者名	種別	ダム名	一次点検		
				開始時間	終了時間	
十勝川	開発局	直轄	十勝ダム	15:30	16:40	点検終了
	開発局	直轄	札内川ダム	15:47	17:00	点検終了
	農水省	利水	美生ダム	15:20	15:22	点検終了
	農水省	利水	幕別ダム	15:26	16:20	点検終了

※25gal以上超えた箇所なし。

十勝ダム3.8gal 札内川ダム5.4gal 美生ダム8.1gal 幕別ダム22gal

・被害状況

水系	管理者名	種別	ダム名	被害状況

2. 参考情報

(水位はEL表示)

津波状況 第1波 大津:15:54(1.40m)、旅来:16:25(0.41m)、十勝太:16:11(0.38m)

最高水位 大津:18:16(1.99m)、旅来:18:41(1.11m)、十勝太:19:05(1.84m)

津波前水位 大津:15:40(-0.30m)、旅来15:40(-0.05m)、十勝太15:40(-0.34m)

## 道路対策班

### 1. 所管施設等の状況

○道路（3月10日18時40分時点）

※道路被害等による人的被害状況

路線名	地名	人的被害	原因	現在の状況
帯広広尾自動車道		特になし		
道東自動車道		特になし		
国道38号		特になし		進入制限箇所N=1箇所
国道236号		特になし		
国道241号		特になし		
国道242号		特になし		
国道273号		特になし		
国道274号		特になし		
国道336号		特になし		進入制限箇所N=2箇所

※孤立に係わる通行止め状況

市町村	地区名	人数等	道路名	被災状況	避難完了の見込み
広尾町	ピタタヌケ	萩原建設工事 現場職員7名	国道336号	なし	工事現場車両にて自走避難(18:40 避難完了)

#### 【高速道路】

路線	緊急輸送	区間名	被災状況	パトロール状況
帯広広尾自動車道	一次	中札内ST～帯広JCT	なし	往路100%、復路100%
道東自動車道	一次	要点検L=7.9km	なし	往路100%、復路100%

#### 【直轄国道】

路線	緊急輸送	区間名	被災状況	パトロール状況
国道38号	一次	要点検L=126.5km	なし	往路100%、復路100%
国道236号	一次	要点検L=169.5km	なし	往路100%、復路100%
国道241号	一次	要点検L=81.9km	なし	往路100%、復路100%
国道242号	一次	要点検L=49.3km	なし	往路100%、復路100%
国道273号	二次	要点検L=56.3km	なし	往路100%、復路100%
国道274号	一次	要点検L=88.7km	なし	往路100%、復路100%
国道336号	一次	要点検L=79.4km	なし	往路64.4%、復路64.4%

※通行規制区間はCCTVで監視中。現在まで路面冠水は確認されていない。

#### 【道・市町村管理道路(緊急輸送道路に指定されているもの)】

路線	緊急輸送	区間名	被災状況	備考

## 港湾対策班

### 1. 所管施設等の状況

○港湾（3月11日18時30分時点）

【点検実施状況】

港湾名	港格	管理者名	港湾施設			海岸保全施設	点検結果等
			国有	管理者所有	その他		
十勝港	重要	広尾町	待機中				

【港湾施設の被害状況】

港湾名	港格	管理者名	地区名	被害状況	利用可否 使用制限等
十勝港	重要	広尾町		被害報告無し	

○漁港（3月11日18時30分時点）

【点検実施状況】

漁港名	港格	管理者名	漁港施設			海岸保全施設	点検結果等
			国有	管理者所有	その他		
大津漁港	第4種	北海道(豊頃町)	待機中				

【漁港施設の被害状況】

漁港名	港格	管理者名	地区名	被害状況	利用可否 使用制限等
大津漁港	第4種	北海道(豊頃町)		被害報告無し	

### 2. 参考情報

- 15:10 大津漁港請負工事請負者避難完了(大津コミセンへ42名避難)
- 15:20 津波警報が解除されてから点検
- 15:26 十勝港津波0.2m
- 15:57 十勝港津波2.8m  
(津波2.8m以上計測不能)
- 18:50 大津コミセンに避難42名中38名帰宅(帯広方面の作業員)、4人待機



# 農業対策班

## 1. 所管施設等の状況

○農業（3月11日 18時30分時点）

・被害状況

市町村	地区名	施設名	被害状況
鹿追町	美蔓	幌内中工区及び貯水池	異常なし
鹿追町	中鹿追	H22年度施工カ所	異常なし
浦幌町	下浦幌	H22年度及び過年度施工カ所	確認中(津波注意報解除後確認する)
芽室町	祥栄	H22年度及び過年度施工カ所	確認中(明朝、明かりで確認する)
更別村	札内川第二	H22年度及び過年度施工カ所	異常なし

・点検状況

水系	管理者名	種別	ダム名	一次点検		二次点検	
				開始時間	終了時間	開始時間	終了時間
十勝川水系穂土別川	幕別町	均一型	幕別	15:26	16:20	16:20	18:10
十勝川水系美生川	芽室町	重力式複合	美生	15:20	15:22	15:25	16:10

・被害状況

水系	管理者名	種別	ダム名	被害状況