

# お知らせ

件名	平成15年(2003年)十勝沖地震による河川管理施設被災箇所の緊急復旧について
----	---

## お知らせ内容

平成15年(2003年)十勝沖地震による河川管理施設被災箇所については、応急措置として被災箇所の保護や重機による整正等を実施してきました。本日、緊急復旧の災害申請が認められたため、今後、緊急復旧工事を下記のとおり実施します。

### 緊急復旧工事


着手 本日から  
工事箇所 22カ所(別添位置図のとおり)  
工事費 約29億円

なお、緊急復旧工事の実施とともに、本復旧の災害申請作業を進めていきます。


## 緊急復旧工事 一覧表

番号	町村名	工事名	復旧工法
1	豊頃町	十勝川右岸大津樋門下流地先緊急復旧工事	A
2	豊頃町	十勝川右岸大津樋門上流地先外緊急復旧工事	B
3	豊頃町	〃	A
4	浦幌町	十勝川左岸ウツナイ樋門下流地先外緊急復旧工事	D
5	豊頃町	十勝川左岸幌岡地先緊急復旧工事	B
6	豊頃町	牛首別川右岸農野牛橋上流地先外緊急復旧工事	C
7	豊頃町	〃	C
8	豊頃町	牛首別川左岸牛首別第2樋門下流地先緊急復旧工事	D
9	豊頃町	礼作別川右岸礼作別橋下流地先緊急復旧工事	D
		十勝川右岸礼作別川合流点地先緊急復旧工事	D
10	池田町	利別川左岸川合橋下流地先緊急復旧工事	B
11	浦幌町	浦幌十勝川左岸十勝太樋門地先外緊急復旧工事	B
12	浦幌町	下頃辺川右岸浦幌導水門下流地先外緊急復旧工事	D
13	浦幌町	11工事と同じ	C
14	浦幌町	〃	C
15	浦幌町	12工事と同じ	B
16	浦幌町	〃	C
17	浦幌町	〃	B
18	浦幌町	下頃辺川左岸豊稔橋上流地先外緊急復旧工事	B
19	浦幌町	12工事と同じ	B
20	浦幌町	18工事と同じ	C
21	浦幌町	〃	C
22	浦幌町	〃	C


# 緊急復旧工法




Bタイプ



Cタイプ




Dタイプ





# 緊急復旧工事位置図



- 1. 十勝川右岸 KP2.967~KP3.927  
縦断亀裂  
すべり崩壊
- 2. 十勝川右岸 KP4.129~KP4.453  
縦断亀裂
- 3. 十勝川右岸 KP4.905~KP5.020  
縦断亀裂
- 4. 十勝川左岸 KP4.790~KP4.913  
縦断亀裂  
横断亀裂
- 5. 十勝川左岸 KP11.400~KP19.400  
縦断亀裂
- 6. 牛首別川右岸 KP0.501~KP0.800  
縦断亀裂
- 7. 牛首別川左岸 KP0.100~KP0.150  
すべり崩壊
- 8. 牛首別川左岸 KP3.230~KP4.790  
縦断亀裂  
すべり崩壊
- 9. 礼作別川右岸 KP-0.100~KP0.600  
縦断亀裂
- 10. 利別川左岸 KP2.200~KP2.650  
縦断亀裂
- 11. 浦幌十勝川左岸 KP0.670~KP0.750  
すべり崩壊
- 12. 浦幌十勝川左岸 KP4.445~KP4.550  
縦断亀裂  
すべり崩壊
- 13. 浦幌川左岸 KP-0.405~KP-0.205  
縦断亀裂
- 14. 浦幌川左岸 KP0.050~KP0.105  
すべり崩壊
- 15. 浦幌川右岸 KP-0.065~KP0.125  
縦断亀裂
- 16. 下頃辺川右岸 KP2.000~KP2.065  
すべり崩壊
- 17. 下頃辺川右岸 KP2.200~KP3.800  
縦断亀裂  
すべり崩壊
- 18. 下頃辺川右岸 KP6.600~KP6.650  
縦断亀裂  
すべり崩壊
- 19. 下頃辺川左岸 KP0.010~KP0.050  
縦断亀裂
- 20. 下頃辺川左岸 KP4.200~KP4.250  
縦断亀裂  
すべり崩壊
- 21. 下頃辺川左岸 KP5.400~KP5.480  
縦断亀裂
- 22. 下頃辺川左岸 KP7.370~KP7.770  
縦断亀裂  
すべり崩壊