

平成28年台風10号における水防活動 (音更町消防団・平成28年8月30日～31日)

○概 要

音更町消防団は平成28年8月30日、台風10号の影響に伴う大雨に際し、延べ2部隊26名が出動。大雨により河川が増水、堤防の越水対策による土嚢積み、樋門からの越水による床下浸水対策の土嚢積み及び排水作業を行い、人的被害の軽減のため活動した。

活動時間	出動延人数	主な活動内容
8月30日(第4分団員) 約3時間30分	14名	土嚢積み(約1,500袋)
8月31日(第2分団員) 約6時間30分	12名	土嚢積み(約1,000袋) 排水作業(1件)



平成 2 8 年台風 1 0 号における水防活動
(新得消防団・平成 2 8 年 8 月 3 0 日～ 3 1 日)

○概 要


新得町新得消防団は、平成 28 年 8 月 30 日から 31 日にかけて、台風 10 号の影響に伴う集中豪雨に際し、延べ 77 名の団員が出動。町内では降り始めからの総雨量が 230 mm以上に達し、河川氾濫、越水による床上浸水等の被害を受け、土のう作成、土のう積みを行い被害の軽減に努めた。

活動時間	出動延人数	主な活動内容
約 12 時間	消防団員 77 名 消防職員 30 名	土のう作成 (500 袋) 土のう積み (200 袋)


※写真、地図は別紙のとおり

<地図>


・新得地区



・屈足地区



<写真>



平成28年台風10号における水防活動
(上士幌消防団・平成28年8月31日)

○概 要

平成28年8月31日、台風10号の影響で、上士幌消防団 第2分団12名が出動し、スキー場から流れてきた雨水による住宅浸水を、土嚢を積み浸水を食い止めた。

活動時間	出動延人数	主な活動内容
5:27 ~ 6:52 (1時間25分)	12名	水防工法(積み土嚢工法)



平成28年台風10号における水防活動 (幕別消防署・平成28年 8月31日)

○概 要

幕別消防署は、平成28年8月31日台風10号の豪雨の影響で旧途別川が氾濫し、相川地区が冠水し避難困難者が多数出た。そのため、4隊8名が出動し人命救助を行った。


活動時間	出動延人数	主な活動内容
4:52～8:25 約3時間30分	8名	人命救助（3世帯10名）



冠水した相川地区(猿別川堤防より)



救助活動地域一帯



平成28年台風10号における水防活動 (幕別消防署・平成28年 8月31日)

○概 要

幕別消防署及び池田消防署、幕別町消防団は、平成28年8月31日台風10号の豪雨の影響で旧途別川が氾濫し、猿別地区が冠水し避難困難者が多数出た。そのため、4隊23名が出動し人命救助を行った。

活動時間	出動延人数	主な活動内容
5:46～8:30 約2時間45分	23名	人命救助(10名)



冠水した猿別地区



救助活動地域一帯




平成28年台風10号における水防活動
(幕別消防署・平成28年 8月31日)

○概 要

幕別消防署は、平成28年8月31日台風10号の豪雨の影響で旧途別川が氾濫し、猿別地区が冠水し床下浸水の可能性があったため、3隊7名が出動し浸水防止措置を行った。

活動時間	出動延人数	主な活動内容
17:49～18:20 約30分	7名	土嚢積み

写真なし



平成28年台風10号における水防活動 (北海道足寄町 足寄消防署・足寄消防団 平成28年8月31日)

8月31日、台風10号の影響に伴う豪雨に際し、延べ3部隊、28人が出動。豪雨による河川水位の上昇に伴い、越水、道路の冠水、家屋の浸水が発生した。水防活動及び地域警戒・巡視を行い、被害軽減のため活動した。

活動時間	出動延人員(28)	主な活動内容
螺湾地区警戒(団) 2:45～10:30	8	巡視警戒及び水防(ポンプ排水)
芽登地区警戒(団) 2:55～8:25	5	巡視警戒
中心部(署・団) 5:50～7:10	署4+団11	水防活動(積み土嚢工)



8月31日(水) 可搬式ポンプによる排水作業




平成28年台風10号における水防活動 (池田消防署・平成28年 8 月 31 日)

○概 要

池田消防署は、平成28年8月31日、台風10号に伴う降雨に際し、延べ3部隊17名が出動。利別川が増水し支流から水が溢れ、道路に冠水し付近の住宅に床下浸水の被害を受けるなか、消防車及び可搬ポンプを使用し、床上浸水被害を食い止めるため活動した。

活動時間	出動延人数	主な活動内容
8/31 約8時間	17名	・排水作業（1件）




平成28年台風10号における水防活動
(清水消防団・平成28年8月31日)

○概 要

清水消防団は、台風10号の影響に伴う集中豪雨に際し47名が出動。雨水による住宅浸水が発生したため、土嚢を積み対応した。また、町内の巡視を行い、浸水の可能性がある住宅に土嚢を置く活動を実施した。

活動時間	出動延人数	主な活動内容
約12時間	47名	・土嚢作成(約500袋) ・土嚢積み(約400袋) ・避難誘導(約50世帯)




平成28年台風10号における水防活動
(御影消防団・平成28年8月31日)

○概 要

御影消防団は、台風10号の影響に伴う集中豪雨に際し19名が出動。集中豪雨により御影川が氾濫し付近住宅が浸水したため、周辺住宅へ避難するよう呼びかけた。町の土嚢がない状態であったので広報により対応した。

活動時間	出動延人数	主な活動内容
約4時間	19名	・避難誘導(約5世帯)



平成28年台風10号における水防活動 (中札内消防署・平成28年8月31日)

○概要

中札内消防署は、平成28年8月31日、台風10号の影響に伴う集中豪雨に際し、延べ2部隊4名（消防職員）が出動。村内の一部において浸水被害が発生し、土嚢積みを実施した。※消防団の出動無し

活動時間	出動延人数	主な活動内容
3:57	4人	・土嚢積み（150袋）



中札内村南常盤
(積み土嚢工)



中札内村西札内
(積み土嚢工)



平成28年台風10号における水防活動 (鹿追消防署、鹿追消防団・平成28年8月31日から9月1日)

○概要

鹿追消防署、鹿追消防団は、平成28年8月31日から9月1日、台風10号の影響に伴う豪雨による、畑・道路からの越水が住宅前の低地に流れこんできたため、消防ポンプによる排水作業、土のう積みで床上浸水を防ぐ活動をした。

活動時間	出動延人数	主な活動内容
8月31日 約15時間	8月31日 56名	排水作業(2件)
9月1日 約9時間	9月1日 7名	土のう積み(1400袋)



鹿追町笹川北8線
排水作業



鹿追町西町2丁目
排水作業




平成28年台風10号における水防活動 (芽室消防団・平成28年 8月31日)

○概 要

美生川の氾濫危険水位による避難指示に対する避難広報。芽室川の氾濫による避難誘導及び人員搬送を行った。

活動時間	出動延人数	主な活動内容
8月31日 0時03分～ 8月31日 0時57分	38人	美生川避難指示に伴う 避難誘導広報
8月31日 1時47分～ 8月31日 8時50分	38人	芽室川氾濫に伴う 避難誘導 人員搬送

美生川避難指示：避難誘導広報実施場所



芽室川氾濫：避難誘導及び人員搬送実施場所

