



## 国道5号稲穂トンネル（仁木町大江）における ケーブルの垂れ下がりについて

令和元年11月20日（水）11時25分頃、余市郡仁木町大江の国道5号稲穂トンネル内で、走行中にトンネル付属物と思われる物と接触したとの通報がありました。

現地を確認したところ、ラジオ再放送に使用するケーブルの一部が垂れ下がっていたことから、片側交互交通で安全を確保しながら応急措置（当該ケーブルの撤去）を実施しております。

また、撤去していないケーブルについては、本日緊急の点検を行い、安全を確認しました。

更に、11月23日（土）午前、高所作業車を使用した詳細点検を実施するため1車線規制を行います。

道路利用者の皆様には、ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。

今後は、小樽開発建設部管内のすべてのトンネルにおける同様の構造の箇所について、順次点検を実施します。

**ShiriBeshi**  
「世界の後志」を目指して

【問合せ先】国土交通省 北海道開発局 小樽開発建設部

工務課長

佐々木 博一（0134-33-0525）

工務課長補佐

葛西 敏行（ 同上 ）

小樽開発建設部ホームページ <https://www.hkd.mlit.go.jp/ot/>



# ○位置図

事案発生箇所  
北海道余市郡仁木町大江  
一般国道5号 205k800



○ケーブル垂れ下がり状況写真



○ケーブル撤去状況写真

