



国道5号の通行止めについて（第2報）

小樽開発建設部では、令和2年11月4日、国道5号共和町稲穂トンネル内で発生した車両単独火災事故のため、国道5号共和町稲穂峠～共和町稲穂トンネルL=1.23km区間の通行止めを実施しております。

現在、道路施設損傷に関する調査及び点検を進めておりますが、現時点では明日の朝の交通解放は見通せておりません。点検結果に応じて、速やかに現場の対応を進める予定ですが、通行止め解除の見通しがわかり次第、あらためてお知らせいたします。

道路利用者の皆様には大変御迷惑をおかけしますが、御理解と御協力をいただきますよう、よろしくお願いいたします。

記

1. 事故発生場所 国道5号共和町稲穂トンネルの共和町側入口から200m程度入った地点
2. 事故発生日時 11月4日(水)0:30頃
3. 事故状況 車両単独火災事故（※死傷者無し）
4. 対応状況 現在、道路施設損傷に関する調査及び点検を実施中
5. 通行止め解除 未定

最新の道路通行規制情報は、「北海道地区道路情報」を御覧ください。

アドレス (<https://info-road.hdb.hkd.mlit.go.jp>)

その他、「北海道開発局道路情報」のTwitterでも情報提供しております。



国土交通省北海道開発局道路情報

Twitter 二次元コード

【問い合わせ先】

国土交通省 北海道開発局 小樽開発建設部

道路計画課長 佐々木 博一

電話 0134-23-5229

道路計画課補佐 仲田 田

電話 0134-23-5229


小樽開発建設部ホームページアドレス

<https://www.hkd.mlit.go.jp/ot/>




小樽開発建設部管内通行止め箇所図

路線名	通行止め区間	事故発生日時	備考
国道5号	国道5号共和町稲穂トンネル L=1.23km	11月4日(水) 0:30頃	



小樽開発建設部管内通行止め箇所図

路線名	通行止め区間	事故発生日時	備考
国道5号	国道5共和町稲穂トンネル L=1.23km	11月4日(水) 0:30頃	



▼国道5号共和町稲穂トンネル内 車両単独火災事故によるトンネル設備損傷の調査、点検状況写真

