

■河川・ダムの施設における安全利用点検の実施及び点検結果について（7月9日）

河川・ダムなどの水辺は、水と緑の貴重な空間であり、安らぎや憩いの場として親しまれているほか、スポーツやレクリエーション活動などの場としても多くの方々に利用されています。

この安全利用点検では、こういった水辺空間を訪れる方々が、『安心して利用できるかどうか』という観点で、河川等の利用が多くなる「ゴールデンウィーク前」及び「夏休み前」に、河川やダムなどの施設やその周辺を点検しています。

【安全利用点検の実施予定（夏休み前）】

| 河川名<br>(担当事務所)     | 点検箇所            | 点検範囲〔起点（KP）～終点（KP）〕          |                          | 点検実施<br>年月日 | 合同点検<br>実施団体                            | 点検結果及び対策 | 備考 |
|--------------------|-----------------|------------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------------------------|----------|----|
| 留萌川<br>(留萌開発事務所)   | 市街左岸            | JR第九留萌川橋梁付近<br>(KP2.0)       | 市道東橋付近<br>(KP4.2)        | 令和8年7月2日    | ルルモッベ河川<br>愛護の会、留萌<br>市、北開水工コ<br>ンサルタント | 異常なし     |    |
|                    | 市街右岸            |                              |                          |             |                                         |          |    |
|                    | 幌糠              | 幌糠水辺の楽校周辺（KP19.4～KP19.8）     |                          |             | ルルモッベ河川<br>愛護の会、北開<br>水工コンサルタ<br>ント     | 異常なし     |    |
|                    | 峠下              | 国道233号橋橋下流側周辺（KP24.7～KP24.8） |                          |             |                                         |          |    |
| 天塩川<br>(幌延河川事務所)   | 天塩川河口部<br>(左岸)  | ロクシナイ川合流点<br>付近（KP0.5）       | 天塩川河川公園北端<br>付近（KP1.5）   | 令和8年7月3日    | 天塩町                                     | 異常なし     |    |
|                    | 幌延旧川            | パンケウブシ川合流点<br>付近（KP21.5）     | 幌延町パークゴルフ場<br>付近（KP21.5） |             | 幌延町                                     | 異常なし     |    |
| 留萌ダム<br>(留萌ダム管理支所) | 留萌ダム堤体<br>及び貯水池 | ダム堤体周辺及び<br>貯水池              | 雨量観測所<br>周辺広場            | 令和8年7月1日    |                                         | 異常なし     |    |

※「KP」＝「キロポスト」（読み）：河川の位置を河口からの距離（Km単位）で示したもの。

・主な点検内容は、堤防の陥没や川辺の防護柵の破損の有無等です。

# 河川の施設における安全利用点検 実施状況

留萌開発事務所

市街 左岸右岸

<点検状況>



幌糠(水辺の楽校周辺)

<点検状況>



峠下(国道233号橋下流側周辺)

<点検状況>



# 河川の施設における安全利用点検 実施状況

留萌ダム

①管理棟周辺 点検状況




②堤頂 点検状況



### ③取水設備 点検状況



### ④右岸展望台 点検状況



# 河川の施設における安全利用点検 実施状況

幌延河川事務所

## ①天塩川河川公園 点検状況



## ②幌延旧川 点検状況

