

令和7年度(夏) 河川、ダム、砂防施設の安全利用点検の実施結果について

管理事務所名	河川名	点検箇所	点検月日	点検結果及び対策
札幌河川事務所	茨戸川	左岸KP7.6～8.8 低水路護岸、管理用通路、船着場	7月2日	異常なし
札幌河川事務所	茨戸川	右岸KP11.5～12.8 堤防、低水路護岸、管理用通路	7月2日	異常なし
札幌河川事務所	創成川	左岸KP0.0～4.7 堤防、低水路護岸、高水敷、管理用通路、船着場	7月2日	異常なし
札幌河川事務所	豊平川	右岸KP6.0～21.0 堤防、低水路護岸、高水敷、管理用通路	7月4日	転落防止柵損傷、危険表示テープにて注意喚起を行った。 (8月下旬までに補修予定)
札幌河川事務所	豊平川	左岸KP5.4～21.0 堤防、低水路護岸、高水敷、管理用通路	7月3日	転落防止柵損傷、危険表示テープにて注意喚起を行った。 階段護岸の損傷、危険表示テープにて注意喚起を行った。 (8月下旬までに補修予定)
札幌河川事務所	月寒川	左岸KP0.0～6.4 右岸KP0.0～6.4 堤防、高水敷、管理用道路	7月1日	異常なし
札幌河川事務所	望月寒川	左岸KP0.0～3.8 右岸KP0.0～3.8 堤防、高水敷、管理用道路	7月1日	平板ブロック損傷、カラーコーンにて注意喚起を行った。 (8月下旬までに補修予定)
札幌河川事務所	南の沢川	南の沢川遊砂地 横工、護岸・護床、付帯構造物、その他	7月2日	異常なし
札幌河川事務所	オカバルシ川	9号落差工～12号落差工 横工、護岸・護床、付帯構造物、その他	7月2日	異常なし

管理事務所名	河川名	点検箇所	点検月日	点検結果及び対策
岩見沢河川事務所	石狩川(旧川)	しのつ湖 低水路護岸・管理用通路 ・浮き桟橋・手摺り	7月22日	異常なし
岩見沢河川事務所	石狩川(旧川)	月形皆楽公園 護岸・通路・ベンチ・手摺り・ 階段・東屋・ボート発着場・ トイレ	7月22日	異常なし
岩見沢河川事務所	旧美唄川	桜づつみ(岩見沢市北村) 東屋・ベンチ・階段	7月22日	異常なし
岩見沢河川事務所	幾春別川	消流雪施設(岩見沢市) 管理用通路	7月22日	異常なし
岩見沢河川事務所	幾春別川	パークゴルフ場(三笠市) 防護柵・親水護岸・ 高水敷	7月22日	異常なし
岩見沢河川事務所	幾春別川	桜づつみ(三笠市) ベンチ	7月22日	異常なし
岩見沢河川事務所	幾春別川	錦橋サイクリングロード(三笠市) 防護柵・通路・階段・ 看板・トンネル・覆道・ 落石防護柵	7月22日	異常なし
岩見沢河川事務所	幾春別川	カヌーコース(三笠市) 水面部	7月22日	異常なし

管理事務所名	河川名	点検箇所	点検月日	点検結果及び対策
空知川河川事務所	空知川	水辺の学校(赤平市) 親水施設	7月15日	異常なし
空知川河川事務所	空知川	空知川露頭炭付近(赤平市) 管理用通路等	7月15日	異常なし
空知川河川事務所	空知川	西文京緑地公園付近(赤平市) 堤防等	7月15日	異常なし
空知川河川事務所	空知川	中央河岸花壇広場付近(赤平市)	7月15日	異常なし
空知川河川事務所	空知川	空知川河川運動公園付近(富良野市) 堤防等	7月15日	異常なし
空知川河川事務所	空知川	水辺の学校(南富良野町) 親水施設	7月15日	異常なし
江別河川事務所	石狩川	野球場等 (江別市)	7月3日	点検結果:異常なし
江別河川事務所	石狩川	船着き場	7月3日	点検結果:異常なし
江別河川事務所	千歳川	船着き場 (防災ステーション)	7月3日	点検結果:異常なし
江別河川事務所	千歳川	みずき公園 (江別市)	7月3日	点検結果:異常なし
江別河川事務所	夕張川	清幌床止	7月3日	点検結果:一部損傷(写真⑥清幌床止) 転落防止柵損傷のため立入禁止テープによる立入の規制を行っている。(令和7年度内補修予定)
江別河川事務所	夕張川	階段護岸	7月3日	点検結果:異常なし
江別河川事務所	夕張川	栗沢頭首工魚道	7月3日	点検結果:異常なし
江別河川事務所	千歳川	つばさ公園 (江別市)	7月3日	点検結果:一部損傷(写真⑦つばさ公園) 転落防止柵損傷を単管による補強と危険箇所の側溝に蓋の設置を行っている。(応急対策済)

管理事務所名	河川名	点検箇所	点検月日	点検結果及び対策
千歳川河川事務所	千歳川(左岸)	親水施設 (千歳市 サーマンパーク付近)	7月9日	異常なし
千歳川河川事務所	千歳川(右岸)	親水施設 (千歳市 ハルニレ公園付近)	7月9日	異常なし
千歳川河川事務所	漁川(左岸)	親水施設 (恵庭市 恵庭大橋付近)	7月9日	異常なし
千歳川河川事務所	漁川(左右岸)	親水施設 (恵庭市 中島橋付近)	7月9日	異常なし
千歳川河川事務所	漁川(左岸)	親水施設 (恵庭市 日の出橋及びあかね橋付近)	7月9日	異常なし
滝川河川事務所	石狩川	旧花園頭首工 ・低水路護岸 ・高水敷 ・管理用通路	7月14日	異常なし
滝川河川事務所	石狩川	パークゴルフ場(深川市) ・堤防 ・低水路護岸 ・高水敷 ・管理用通路	7月14日	異常なし
滝川河川事務所	石狩川	公園緑地(深川市) ・堤防 ・低水路護岸 ・高水敷 ・管理用通路	7月14日	異常なし
滝川河川事務所	石狩川	カヌーボート ・船着場	7月14日	異常なし
滝川河川事務所	雨竜川	沼田水辺の楽校 ・低水路護岸 ・高水敷 ・管理用通路	7月14日	異常なし

管理事務所名	河川名	点検箇所	点検月日	点検結果及び対策
豊平川ダム統合管理事務所 所豊平峡ダム管理支所	豊平川	ダム堤体天端（高欄、路面、進入防止柵） 管理用道路（路面、車両進入防止柵、法面・路肩、安全施設） 建物（資料室外観）	7月3日	管理用道路のアスファルト補修 冷水トンネル内の歩道部側溝の破損 （札幌市が補修予定）
豊平川ダム統合管理事務所 所定山溪ダム管理支所	小樽内川	ダム堤体内（照明設備、通路、階段、手摺、昇降設備、非常通行設備）	7月8日	異常なし
		ダム堤体天端（高欄、照明、路面、柵）		異常なし
		管理用通路（安全柵、看板、路面）		異常なし
		管理用歩道（安全柵、看板、階段）		破損していた木柵について、今年度工事で更新作業中
		下流園地（安全柵、照明、階段、トイレ、看板、親水施設）		異常なし
		庁舎、資料館周辺（安全柵、看板、駐車場など）		異常なし
		各駐車場（車止め、看板、路面など）		異常なし
新桂沢ダム管理支所	新桂沢ダム	照明設備	6月30日	異常なし
新桂沢ダム管理支所	新桂沢ダム	右岸展望広場	6月30日	異常なし
新桂沢ダム管理支所	新桂沢ダム	駐車場	6月30日	異常なし

管理事務所名	河川名	点検箇所	点検月日	点検結果及び対策
空知川河川事務所 滝里ダム管理支所	空知川	ダム堤体内	7月10日	異常なし
空知川河川事務所 滝里ダム管理支所	空知川	ダム堤体天端	7月10日	異常なし
空知川河川事務所 滝里ダム管理支所	空知川	ダム望遠広場	7月10日	異常なし
空知川河川事務所 滝里ダム管理支所	空知川	ダム下流公園	7月10日	異常なし
空知川河川事務所 滝里ダム管理支所	空知川	ダム管理用道路	7月10日	異常なし
空知川河川事務所 滝里ダム管理支所	空知川	事務所周辺駐車場	7月10日	異常なし
空知川河川事務所 滝里ダム管理支所	空知川	金満緑地公園	7月10日	異常なし
空知川河川事務所 滝里ダム管理支所	空知川	空知川ラベンダーの森 ゴルフコース	7月10日	異常なし
空知川河川事務所 滝里ダム管理支所	空知川	滝里ダム望遠施設周辺	7月10日	異常なし
空知川河川事務所 滝里ダム管理支所	空知川	尻岸馬内川魚道周辺	7月10日	異常なし
空知川河川事務所 滝里ダム管理支所	空知川	空知大滝公園	7月10日	異常なし
漁川ダム管理支所	漁川	○ダムの堤体内 ○ダムの堤体天端 ○展望広場 ○管理用道路 ○貯水池の湖岸 ○駐車場 ○管理用歩道 ○警報・観測施設 ○建物 ○休憩施設 ○進入防止柵 ○サイン	7月2日	異常なし

管理事務所名	河川名	点検箇所	点検月日	点検結果及び対策
金山ダム管理支所	空知川	ダム堤体内 ・照明設備 ・通路部 ・階段部 ・手摺り ・昇降設備 ・非常通行設備	7月2日	異常なし
金山ダム管理支所	空知川	ダムの堤体天端 ・高欄 ・照明設備 ・路面 ・進入防止柵	7月2日	異常なし
金山ダム管理支所	空知川	山村広場 ・運動施設 ・その他	7月2日	異常なし
金山ダム管理支所	空知川	エジンバラの森 ・安全柵 ・法面、路肩	7月2日	異常なし
金山ダム管理支所	空知川	キャンプ場 ・駐車場 ・管理用道路 ・休憩施設 ・トイレ ・貯水池の湖岸 ・親水施設 ・サイン	7月2日	異常なし
金山ダム管理支所	空知川	展望広場 ・安全柵 ・法面 ・落石防止柵	7月2日	異常なし
金山ダム管理支所	空知川	ダム堤体下流広場 ・管理用道路	7月2日	異常なし
夕張川ダム総合 管理事務所	夕張川	ダム堤体 ・照明施設 ・通路部 ・手摺り ・堤体天端 ダム周辺施設 ・管理用道路 ・駐車場 ・侵入防止柵	7月 9日 7月10日	異常なし

点検実施結果に関する問合せ先	札幌開発建設部公物管理企画課	011-618-4369
----------------	----------------	--------------

河川等の安全利用点検 改善措置実施予定(済)箇所状況写真



○撮影場所 : 豊平川左岸KP16.5

○写真説明 : 転落防止柵損傷



○撮影場所 : 豊平川左岸KP16.5

○写真説明 : 転落防止柵損傷

河川等の安全利用点検 改善措置実施予定(済)箇所状況写真



○撮影場所 : 豊平川左岸KP16.1
○写真説明 : 階段護岸の損傷



○撮影場所 : 豊平川左岸KP16.1
○写真説明 : 階段護岸の損傷

河川等の安全利用点検 改善措置実施予定(済)箇所状況写真



○撮影場所 : 豊平川右岸KP12.9

○写真説明 : 転落防止柵損傷



○撮影場所 : 豊平川右岸KP12.9

○写真説明 : 転落防止柵損傷

河川等の安全利用点検 改善措置実施予定(済)箇所状況写真



○撮影場所：望月寒川左岸KP1.00
○写真説明：平板ブロック浮き上がり



○撮影場所：望月寒川左岸KP1.00
○写真説明：平板ブロック浮き上がり

河川等の安全利用点検 改善措置実施予定(済)箇所状況写真



○撮影場所 : 望月寒川左岸KP1.2
○写真説明 : 平板ブロック浮き上がり



○撮影場所 : 望月寒川左岸KP1.2
○写真説明 : 平板ブロック浮き上がり

河川等の安全利用点検 改善措置実施予定(済)箇所状況写真



○撮影場所 : 望月寒川左岸KP1.4
○写真説明 : 平板ブロック浮き上がり



○撮影場所 : 望月寒川左岸KP1.4
○写真説明 : 平板ブロック浮き上がり

河川等の安全利用点検 改善措置実施予定(済)箇所状況写真



○撮影場所 : 望月寒川左岸KP1.5
○写真説明 : 平板ブロック浮き上がり



○撮影場所 : 望月寒川左岸KP1.5
○写真説明 : 平板ブロック浮き上がり

河川等の安全利用点検 改善措置実施予定(済)箇所状況写真



○撮影場所：清幌床止(夕張川KP=9.0)
○写真説明：立入禁止テープによる立入規制



○撮影場所：清幌床止(夕張川KP=9.0)
○写真説明：支柱の破断箇所

河川等の安全利用点検 改善措置実施予定(済)箇所状況写真



○撮影場所 : つばさ公園(千歳川KP=1.7)

○写真説明 : 単管による補強



○撮影場所 : つばさ公園(千歳川KP=1.7)

○写真説明 : 側溝の危険箇所に蓋の設置

河川等の安全利用点検 改善措置実施予定(済)箇所状況写真



○撮影場所：定山溪ダム 下流園地

○写真説明：改善前(破損していた安全柵について、単管柵による応急補修)



○撮影場所：定山溪ダム 下流園地

○写真説明：R7年工事にて改善作業中

河川等の安全利用点検 改善措置実施予定(済)箇所状況写真



○撮影場所：豊平峡ダム管理用道路

○写真説明：春の点検後に管理用道路の舗装に亀甲状のクラックが生じた
札幌市が補修予定

○撮影場所：

○写真説明：