

令和8年度(夏) 河川、ダム、砂防施設の安全利用点検の実施結果について

管理事務所名	河川名	点検箇所	点検月日	点検結果及び対策
札幌河川事務所	茨戸川	左岸KP7.6～8.8 低水路護岸、管理用通路、船着場	7月1日	異常なし
札幌河川事務所	創成川	右岸KP0.0～4.7 堤防、低水路護岸、高水敷、管理用通路、船着場	7月1日	異常なし
札幌河川事務所	豊平川	右岸KP6.0～21.0 堤防、低水路護岸、高水敷、管理用通路	6月25日	異常なし
札幌河川事務所	豊平川	左岸KP5.4～21.0 堤防、低水路護岸、高水敷、管理用通路	6月22日	階段部のステップ損傷、危険表示テープにより注意喚起を行った。 ※7月下旬までに補修予定
札幌河川事務所	月寒川	左岸KP0.0～4.6 右岸KP0.0～4.6 堤防、高水敷、管理用道路	7月6日	異常なし
札幌河川事務所	望月寒川	左岸KP0.0～3.8 右岸KP0.0～3.8 堤防、高水敷、管理用道路	7月6日	平板ブロック損傷、カラーコーンにて注意喚起を行った。 ※7月下旬までに補修予定
札幌河川事務所	南の沢川	南の沢川遊砂地 横工、護岸・護床、付帯構造物、その他	7月1日	異常なし
札幌河川事務所	オカバルシ川	9号落差工～12号落差工 横工、護岸・護床、付帯構造物、その他	7月1日	異常なし
岩見沢河川事務所	石狩川	しのつ湖 低水路護岸・管理用通路 ・浮き桟橋・手摺り	7月9日	異常なし
岩見沢河川事務所	石狩川	桜づつみ（新篠津村） 管理用通路・東屋・ベンチ	7月9日	異常なし
岩見沢河川事務所	旧美唄川	桜づつみ（岩見沢市北村） 東屋・ベンチ・階段	7月9日	異常なし
岩見沢河川事務所	旧美唄川	水辺の楽校（岩見沢市北村） 高水敷・手摺り	7月9日	異常なし
岩見沢河川事務所	須部都川	月形皆楽公園 護岸・通路・ベンチ・手摺り・階段・東屋・ボート 発着場・トイレ	7月9日	異常なし

管理事務所名	河川名	点検箇所	点検月日	点検結果及び対策
岩見沢河川事務所	幾春別川	消流雪施設(岩見沢市) 管理用通路	7月7日	異常なし
岩見沢河川事務所	幾春別川	桜づつみ(三笠市) 防護柵・親水護岸・高水敷	7月7日	異常なし
岩見沢河川事務所	幾春別川	環境護岸(岩見沢市) 低水路護岸・高水敷	7月7日	異常なし
岩見沢河川事務所	幾春別川	パークゴルフ場(三笠市) 防護柵・親水護岸・ 高水敷	7月7日	異常なし
岩見沢河川事務所	幾春別川	錦橋サイクリングロード(三笠市) 防護柵・通路・階段・ 看板・トンネル・覆道・ 落石防護柵	7月7日	異常なし
岩見沢河川事務所	幾春別川	カヌーコース(三笠市) 水面部	7月7日	異常なし
空知川河川事務所	空知川	水辺の学校(赤平市) 親水施設	7月3日	異常なし
空知川河川事務所	空知川	空知川露頭炭(赤平市) ・階段・防護施設	7月3日	異常なし
空知川河川事務所	空知川	西文京緑地公園(赤平市) 堤防等	7月3日	異常なし
空知川河川事務所	空知川	中央河岸花壇広場(赤平市)	7月3日	異常なし
空知川河川事務所	空知川	空知川河川運動公園(富良野市) 堤防等	7月3日	異常なし
空知川河川事務所	空知川	水辺の学校(南富良野町) 親水施設	7月3日	異常なし
江別河川事務所	石狩川	野球場等 (江別市)	6月30日	異常なし

管理事務所名	河川名	点検箇所	点検月日	点検結果及び対策
江別河川事務所	石狩川	船着き場	6月30日	異常なし
江別河川事務所	千歳川	船着き場 (防災ステーション)	6月30日	異常なし
江別河川事務所	千歳川	みずき公園 (江別市)	6月30日	異常なし
江別河川事務所	夕張川	清幌床止	6月30日	異常なし
江別河川事務所	夕張川	階段護岸	6月30日	異常なし
江別河川事務所	夕張川	栗沢頭首工魚道	6月30日	異常なし
江別河川事務所	千歳川	つばさ公園 (江別市)	6月30日	転落防止柵損傷を単管による補強と危険箇所の側溝に蓋の設置を行っている。(応急対策済)
千歳川河川事務所	千歳川	サーモンパーク付近	7月6日	異常なし
千歳川河川事務所	千歳川	ハルニレ公園付近	7月6日	異常なし
千歳川河川事務所	漁川	恵庭大橋付近	7月7日	異常なし
千歳川河川事務所	漁川	中島橋付近	7月7日	異常なし
千歳川河川事務所	漁川	あかね橋付近	7月7日	異常なし
滝川河川事務所	石狩川	旧花園頭首工 ・低水路護岸 ・高水敷 ・管理用通路	7月6日	異常なし

管理事務所名	河川名	点検箇所	点検月日	点検結果及び対策
滝川河川事務所	石狩川	パークゴルフ場(深川市) ・堤防 ・低水路護岸 ・高水敷 ・管理用通路	7月6日	異常なし
滝川河川事務所	石狩川	公園緑地(深川市) ・堤防 ・低水路護岸 ・高水敷 ・管理用通路	7月6日	異常なし
滝川河川事務所	石狩川	カヌーポート ・船着場	7月6日	異常なし
滝川河川事務所	雨竜川	沼田水辺の楽校 ・低水路護岸 ・高水敷 ・管理用通路	7月6日	異常なし
豊平川ダム統合管理事務所 豊平峡ダム管理支所	豊平川	豊平峡ダム堤体天端…高欄、路面、堤体進入防止柵 管理用道路…路面、車両進入防止柵、法面・路肩、安全施設	6月30日	異常なし
豊平川ダム統合管理事務所 定山溪ダム管理支所	小樽内川	ダム堤体内(照明設備、通路、階段、手摺、昇降設備、非常通行設備)	7月7日	異常なし
豊平川ダム統合管理事務所 定山溪ダム管理支所	小樽内川	ダム堤体天端(高欄、照明、路面、柵など)	7月7日	異常なし
豊平川ダム統合管理事務所 定山溪ダム管理支所	小樽内川	管理用通路(安全柵、看板、路面など)	7月7日	異常なし
豊平川ダム統合管理事務所 定山溪ダム管理支所	小樽内川	管理用歩道(安全柵、看板、階段など)	7月7日	異常なし
豊平川ダム統合管理事務所 定山溪ダム管理支所	小樽内川	下流園地(安全柵、照明、階段、トイレ、看板、親水施設)	7月7日	異常なし
豊平川ダム統合管理事務所 定山溪ダム管理支所	小樽内川	庁舎、資料館周辺(安全柵、看板、駐車場など)	7月7日	異常なし

管理事務所名	河川名	点検箇所	点検月日	点検結果及び対策
豊平川ダム統合管理事務所 定山溪ダム管理支所	小樽内川	各駐車場(車止め、看板、路面など)	7月7日	異常なし
岩見沢河川事務所 新桂沢ダム管理支所	幾春別川 (新桂沢ダム)	ダム天端道路	6月22日	異常なし
岩見沢河川事務所 新桂沢ダム管理支所	幾春別川 (新桂沢ダム)	左岸展望広場	6月22日	異常なし
空知川河川事務所 滝里ダム管理支所	空知川	ダム堤体内	7月2日	異常なし
空知川河川事務所 滝里ダム管理支所	空知川	ダム堤体天端	7月2日	異常なし
空知川河川事務所 滝里ダム管理支所	空知川	ダム展望広場	7月2日	異常なし
空知川河川事務所 滝里ダム管理支所	空知川	ダム下流公園	7月2日	異常なし
空知川河川事務所 滝里ダム管理支所	空知川	ダム管理用道路	7月2日	異常なし
空知川河川事務所 滝里ダム管理支所	空知川	事務所周辺駐車場	7月2日	異常なし
空知川河川事務所 滝里ダム管理支所	空知川	金満緑地公園	7月2日	異常なし
空知川河川事務所 滝里ダム管理支所	空知川	空知川ラベンダーの森 ゴルフコース	7月2日	異常なし
空知川河川事務所 滝里ダム管理支所	空知川	滝里ダム望遠施設周辺	7月2日	異常なし
空知川河川事務所 滝里ダム管理支所	空知川	尻岸馬内川魚道周辺	7月2日	異常なし

管理事務所名	河川名	点検箇所	点検月日	点検結果及び対策
空知川河川事務所 滝里ダム管理支所	空知川	空知大滝公園	7月2日	異常なし
千歳川河川事務所 漁川ダム管理支所	漁川	漁川ダム 堤体、天端、展望広場、管理用道路、貯水池 湖岸、駐車場、警報・観測施設、建物、下流広 場	7月2日	異常なし
空知川河川事務所 金山ダム管理支所	空知川	ダム堤体内 ・照明設備 ・通路部 ・階段部 ・手摺り ・昇降設備	7月9日	異常なし
空知川河川事務所 金山ダム管理支所	空知川	ダムの堤体天端 ・高欄 ・照明設備 ・路面	7月9日	異常なし
空知川河川事務所 金山ダム管理支所	空知川	山村広場 ・運動施設 ・その他	7月9日	異常なし
空知川河川事務所 金山ダム管理支所	空知川	エジンバラの森 ・管理用歩道	7月9日	異常なし
空知川河川事務所 金山ダム管理支所	空知川	キャンプ場 ・駐車場 ・管理用道路 ・休憩施設 ・トイレ ・貯水池の湖岸 ・親水施設 ・サイン	7月9日	異常なし
空知川河川事務所 金山ダム管理支所	空知川	展望広場	7月9日	異常なし
空知川河川事務所 金山ダム管理支所	空知川	ダム堤体下流広場 車両進入防止柵	7月9日	異常なし

管理事務所名	河川名	点検箇所	点検月日	点検結果及び対策
夕張川ダム総合 管理事務所	夕張川	ダム堤体 ・照明施設 ・通路部 ・手摺り ・堤体天端 ダム周辺施設 ・管理用道路 ・駐車場 ・侵入防止柵	7月8日	異常なし

点検実施結果に関する問合せ先	札幌開発建設部公物管理企画課	011-618-4369
----------------	----------------	--------------

河川等の安全利用点検 改善措置実施予定(済)箇所状況写真



○撮影場所 : 豊平川左岸KP15.5
○写真説明 : 階段ステップ部損傷



○撮影場所 : 豊平川左岸KP15.5
○写真説明 : 階段ステップ部損傷

河川等の安全利用点検 改善措置実施予定(済)箇所状況写真



○撮影場所：望月寒川右岸KP2.1
○写真説明：平板ブロック浮き上がり



○撮影場所：望月寒川右岸KP2.1
○写真説明：平板ブロック浮き上がり

河川等の安全利用点検 改善措置実施予定(済)箇所状況写真



○撮影場所：千歳川左岸KP1.7 つばさ公園

○写真説明：単管による補強



○撮影場所：千歳川左岸KP1.7 つばさ公園

○写真説明：側溝の危険箇所に蓋の設置

河川等の安全利用点検 改善措置実施予定(済)箇所状況写真



○撮影場所：下流園地

○写真説明：進入防止柵の一部損傷(R8.4.21点検時)



○撮影場所：下流園地

○写真説明：進入防止柵の補修完了