
石狩川下流堤防詳細点検
結果情報図（その4）
←石狩川
←幾春別川
平成21年3月現在
凡　例（浸透による堤防の安全性）
：浸透による堤防の安全性が不足する区間
：浸透による堤防の安全性が確保されている区間