


石狩川下流堤防詳細点検
結果情報図(その5)



平成21年3月現在

凡 例 (浸透による堤防の安全性)	
	:浸透による堤防の安全性が不足する区間
	:浸透による堤防の安全性が確保されている区間