

令和6年度 旧夕張川 重要水防箇所調書

| No. | 河川名 | 左右岸 | 種 別 | 重点区間 | 重要度 | 築堤名 | 距離標 | 箇所 | 延長 | 位置 | 計画高水位 | 計画築堤高 | 現況堤防高 | 既往災害 | 事務所 | 市町村名 |
|-----|------|-----|-------|------|-----|----------|-------------|----|------|------|-------|-------|-------|------|-----|----------|
| 越-1 | 旧夕張川 | 左岸 | 越水・溢水 | ○ | B | 旧夕張川左岸築堤 | 0.50 ~ 2.60 | | 2.10 | 1.60 | 9.32 | 11.06 | 10.61 | | 千歳川 | 長沼町 |
| 越-2 | 旧夕張川 | 左岸 | 越水・溢水 | | A | 旧夕張川左岸築堤 | 2.60 ~ 2.80 | | 0.20 | 2.80 | 9.32 | 11.06 | 10.39 | | 千歳川 | 長沼町 |
| 越-3 | 旧夕張川 | 左岸 | 越水・溢水 | | B | 旧夕張川左岸築堤 | 2.80 ~ 3.20 | | 0.40 | 3.00 | 9.32 | 11.06 | 10.91 | | 千歳川 | 長沼町 |
| 越-4 | 旧夕張川 | 右岸 | 越水・溢水 | ○ | B | 旧夕張川右岸築堤 | 0.35 ~ 3.20 | | 2.85 | 1.80 | 9.32 | 11.06 | 10.60 | | 千歳川 | 南幌町 |
| 堤-1 | 旧夕張川 | 左岸 | 堤体漏水 | | B | 旧夕張川左岸築堤 | 0.50 ~ 0.80 | | 0.30 | 0.60 | 9.32 | 11.06 | 10.86 | | 千歳川 | 長沼町 |
| 堤-2 | 旧夕張川 | 左岸 | 堤体漏水 | ○ | B | 旧夕張川左岸築堤 | 1.30 ~ 3.20 | | 1.90 | 2.20 | 9.32 | 11.06 | 10.51 | | 千歳川 | 長沼町 |
| 堤-3 | 旧夕張川 | 右岸 | 堤体漏水 | | B | 旧夕張川右岸築堤 | 0.35 ~ 0.40 | | 0.05 | 0.40 | 9.32 | 11.06 | 10.75 | | 千歳川 | 南幌町 |
| 堤-4 | 旧夕張川 | 右岸 | 堤体漏水 | ○ | B | 旧夕張川右岸築堤 | 0.80 ~ 2.80 | | 2.00 | 1.80 | 9.32 | 11.06 | 10.60 | | 千歳川 | 南幌町 |
| 衝-1 | 旧夕張川 | 左岸 | 水衝・洗掘 | | B | 旧夕張川左岸築堤 | 1.34 | | | 1.40 | 9.32 | 11.06 | 10.60 | | 千歳川 | 長沼町 |
| 衝-2 | 旧夕張川 | 左岸 | 水衝・洗掘 | | B | 旧夕張川左岸築堤 | 1.73 ~ 1.75 | | 0.02 | 1.80 | 9.32 | 11.06 | 10.49 | | 千歳川 | 長沼町 |
| 衝-3 | 旧夕張川 | 右岸 | 水衝・洗掘 | | B | 旧夕張川右岸築堤 | 2.03 | | | 2.00 | 9.32 | 11.06 | 10.67 | | 千歳川 | 南幌町 |
| 工-1 | 旧夕張川 | | 工作物 | ○ | B | 幌長橋 | 1.30 | | | 1.40 | 9.32 | 11.06 | 10.60 | | 千歳川 | 長沼町, 南幌町 |
| 旧-1 | 旧夕張川 | 左岸 | 旧川跡 | | 要注意 | 旧夕張川左岸築堤 | 0.50 ~ 0.77 | | 0.27 | 0.60 | 9.32 | 11.06 | 10.86 | | 千歳川 | 長沼町 |
| 旧-2 | 旧夕張川 | 右岸 | 旧川跡 | ○ | 要注意 | 旧夕張川右岸築堤 | 1.20 ~ 1.40 | | 0.20 | 1.40 | 9.32 | 11.06 | 10.47 | | 千歳川 | 南幌町 |
| 重-1 | 旧夕張川 | 左岸 | 重点区間 | ○ | | 旧夕張川左岸築堤 | 1.90 ~ 2.10 | | 0.21 | 2.00 | 9.32 | 11.06 | 10.42 | | 千歳川 | 長沼町 |
| 重-2 | 旧夕張川 | 右岸 | 重点区間 | ○ | | 旧夕張川右岸築堤 | 1.30 ~ 1.50 | | 0.20 | 1.40 | 9.32 | 11.06 | 10.47 | | 千歳川 | 南幌町 |