

市道亀裂箇所の現地確認状況(令和7年8月21日)

- 令和7年7月1日より、市道の亀裂箇所をモニターカメラで撮影し、リモートかつリアルタイムで、開発局、北海道、札幌市のHP等にて配信中
- 令和7年8月21日の朝方、手稲山では観測史上最高となる1時間降水量47mmを記録したため、現地確認を実施し、市道の亀裂箇所において変状が生じていないことを確認

三 YouTube^{JP}



【手稲山地区地すべり】モニターカメラ映像 (Live配信)

モニターカメラ映像(8月21日8時ごろ)



現地確認の実施状況(市道亀裂幅の計測)