



河川現地調査の様子(河津川)

17日現地調査中

第3陣の河川1班4名は、広島市安佐北区 河津川を中心として被災状況調査を実施した。護岸の損傷などについて確認し、調査計測を実施した。