


リエゾン（現地情報連絡員）活動報告

平成26年8月5日台風第12号等による大雨

- 活動期間 平成26年8月5日
- 活動箇所 枝幸町 8月5日 3人・日
- 活動状況



町職員と打合せ



ホワイトボードから情報州収集



北見幌別川の水位(見送橋)

平成26年8月23日からの低気圧による大雨

- 活動期間 平成26年8月24日～9月1日
- 活動箇所
宗谷総合振興局 8月24日～9月1日 7人・日
稚内建設管理部 8月26日～28日 3人・日
稚内市 8月24日 3人・日
豊富町 8月24日 3人・日
枝幸町 8月24日 3人・日
礼文町 8月25日～9月1日 23人・日 **土砂崩れ**

■活動状況（礼文町）



町職員と打合せ



町長とTEC隊との打合せ



TEC隊による現地調査



「ほっかい」からの映像



港湾業務艇で人員輸送



KU-SATによる映像配信



資機材提供

■主な支援（礼文町）

TEC-FORCE隊派遣、空撮映像提供、港湾業務艇派遣、ブルーシート・土のう等物資提供